

Guatemala, 30 de agosto 2019.
Informe 08-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 641-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**, correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0029**.

Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio Arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-17 en el sitio Arqueológico Naranjo.

Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrando el esfuerzo en las áreas de la ciudad que son visitadas por el turismo local y extranjero. Con el trabajo realizado se resalta la volumetría del conjunto arquitectónico.
3. En el edificio B-24, en el sitio arqueológico Naranjo, en la esquina sureste lado este, se trabajó en la estabilización de 8 m² de sillares y relleno constructivo que dan forma a los relieves en el último cuerpo, para ello se resano sisas y se desmontó sillares originales colocándolos nuevamente y se estabilizó el núcleo utilizando como aglutinante mezcla hecha a base de cal.



En la fachada oeste se trabajó en la recuperación de volumen perdido en el núcleo de la pirámide en donde se estabilizó una superficie de 35 m² del talud en el penúltimo cuerpo.



4. En el edificio B-17 en la Acrópolis Central se trabajó en la restauración de 25 m² de las escalinatas liberadas durante los meses de junio y julio del 2019. Como parte del trabajo se estabilizó el núcleo de la construcción y se rellenó un túnel de 7 m de largo.



Raúl Eduardo Noriega Girón

Lic. Edin Hernández Payes MSc.
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
DAEH-DGPCYN