

Guatemala, 30 de agosto de 2019
Informe 8 – 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 694 – 2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8 – 2019**, correspondiente al mes de agosto del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1037.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en el Comité Organizador del Festival del Centro Histórico.
- Participación en reunión en Vice Despacho sobre criterios a aplicar para evaluación de proyectos con negativas de certificación de Registro.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
– Inspección técnica y evaluación de propuesta de remodelación interior realizada en el inmueble ubicado en la 12 avenida 9-76 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
– Inspección técnica y evaluación de proyecto de mantenimiento y reparación del Museo Tecnológico de la Cinemateca en el Paraninfo Universitario, ubicado en la 2ª avenida 12-40 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
– Inspección y evaluación de proyecto de demolición de galera existente y construcción de ofibodega en los inmuebles ubicados	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz

en la 1ª calle 18-39 y 18-41 Cantón 21, zona 14, Ciudad de Guatemala

- Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 15-81 zona 1, Ciudad de Guatemala
- Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 13 avenida 18-73 zona 1, Ciudad de Guatemala
- Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Evaluación del proyecto de liberación parcial de muros internos y de fachada y construcción de dos niveles en el inmueble ubicado en la 10ª avenida "A" 1-32 zona 2, Ciudad de Guatemala
- Dictamen Técnico
Archivada en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de ampliación de resolución del proyecto Atrio Iglesia Recolectión, ubicada en la 3ª avenida y 3ª calle zona 1, Ciudad de Guatemala
- Oficio
Archivada en Leitz

- Evaluación del proyecto Paradas de Transmetro Línea 7, con ruta desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 hasta Parque Colón, zona 1, Ciudad de Guatemala
- Oficio
Archivada en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de anteproyecto correspondiente a edificio de apartamentos en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 8-35 zona 2, Ciudad de Guatemala
- Oficio
Archivada en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Renovati, Casa Acueducto y Parqueo Combex en zonas 10 y 13, Ciudad de Guatemala
- Boletas de evaluación
Documento incluido en expedientes

Atentamente,

Arq. Erick Armando Ortiz Escobar
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECOREC

Vo.Bo.

Renata Cecilia Hernández Durini
Arquitecta
Colegiada 2979