

Guatemala, 31 de octubre de 2019
Informe 10 – 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 694 – 2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8 – 2019**, correspondiente al mes de **octubre** del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie CD26A795, Número de DTE 1653296189**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en el Comité Organizador del Festival del Centro Histórico.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
- Declaración en Ministerio Público por denuncia presentada por parte de la Dirección General del Patrimonio por trabajos realizados en el Cerrito del Carmen.
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico.

RESULTADOS OBTENIDOS

| ACTIVIDADES | DOCUMENTO DE SOPORTE |
|---|--|
| – Inspección técnica y evaluación de solicitud de liberación existente y construcción nueva de tres niveles, en inmuebles ubicados en la 1ª avenida 19-32 y 19-34 zona 3, Ciudad de Guatemala | Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz |
| – Inspección técnica y evaluación de proyecto de restauración de ingreso principal en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 16-45 y 17 calle 7-17 zona 1, Ciudad de Guatemala | Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz |
| – Inspección y ampliación de opinión técnica emitida para el proyecto Quo, en el inmueble ubicado en vía 7, 4-20 zona 4, Ciudad de Guatemala | Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz |

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y evaluación del proyecto de reparación de losa del Salón Mayor del Paraninfo Universitario ubicado en la 2ª avenida 12-40 zona 1, Ciudad de Guatemala | <p>Opinión Técnica y Dictamen Técnico</p> <p>Archivada en Leitz</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 13 calle 4-60 zona 10, Ciudad de Guatemala | <p>Informe Técnico</p> <p>Archivada en Leitz</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 3ª calle 6-74 zona 10, Ciudad de Guatemala | <p>Informe Técnico</p> <p>Archivada en Leitz</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe de estado actual y recomendaciones de intervención del Mapa en Relieve, ubicado en la Avenida Simeón Cañas final, zona 2, Ciudad de Guatemala | <p>Informe Técnico</p> <p>Archivada en Leitz</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe que indica viabilidad del proyecto de edificio de apartamentos Habita, Ciudad Vieja, en los inmuebles ubicados en la 10ª calle 4-47, 4-63 y 4-67 zona 10, Ciudad de Guatemala | <p>Informe Técnico</p> <p>Archivada en Leitz</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 15 calle "A" 16-64 zona 1, Ciudad de Guatemala | <p>Informe Técnico</p> <p>Archivada en Leitz</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe que indica viabilidad del proyecto de edificio para la Asociación de Vuelo Libre en el Hipódromo del Sur, Finca La Aurora, 6ª calle 8-00 zona 13, Ciudad de Guatemala | <p>Informe Técnico</p> <p>Archivada en Leitz</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Parque Las Américas, Apartamentos El Sauce, Casa Ariana, Altea, Edificio de Parques Combex Im, en zonas 1, 2, 9, 10 y 13, Ciudad de Guatemala | <p>Boletas de evaluación</p> <p>Documento incluido en expedientes</p> |

Atentamente,


 Vo.Bo.
Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
 SUB JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 D E C O R D I O


 Renata Cecilia Hernández Durini