

Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Mensual No. 2-2021

Arquitecto

Breitner Roely Gonzáles Maldonado

Director General Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales, Número DGPCYN-029-196-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 122-2021** correspondiente al mes de marzo del informe del año 2021 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: 810617E3** **Número de DTE: 1241991570**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0789-2020/DECORBIC**, donde Carlos Federico Guillermo, solicita autorización para reparar el sistema de drenajes y resanar una sección de la loza dañada por la humedad, inmueble ubicado en la calle playa Sur, Centroamérica, Flores, Petén.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0940-2020/DECORBIC**, donde Andrea Priscila Dávila Munduate, solicita autorización de aprobación para realizar los trabajos de construcción del proyecto denominado hotel que se llevara a cabo en la 10 avenida, 2 calle, zona 1, Aldea San Miguel, Municipio de Flores, departamento de Petén.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 1015-2020/DECORBIC**, donde Cecilia Enriqueta Nazareth Alvarado, solicita autorización para el proyecto de remodelación de vivienda ubicado en la manzana 21, casa 2010 calle Fraternidad, callejón 15 de Marzo, Ciudad de Flores, Petén.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0182-2021/DECORBIC**, donde Rubén Burgos Cano, solicita autorización para los trabajos de construcción del proyecto denominado local comercial, inmueble ubicado frente a la calle Centroamérica, Ciudad de Flores, Petén.

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0307-2021/DECORBIC**, donde denuncian trabajos de construcción en la Ermita del Carmen, Guillen, San Miguel Petapa, donde se solicita se realice una inspección.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Actividades	Referencia
Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0789-2020/DECORBIC , donde Carlos Federico Guillermo, solicita autorización para reparar el sistema de drenajes y resanar una sección de la loza dañada por la humedad, inmueble ubicado en la calle playa Sur, Centroamérica, Flores, Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica
Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0840-2020/DECORBIC , donde Andrea Priscila Dávila Munduate, solicita autorización de aprobación para realizar los trabajos de construcción del proyecto denominado hotel que se llevara a cabo en la 10 avenida, 2 calle, zona 1, Aldea San Miguel, Municipio de Flores, departamento de Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica
Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 1015-2020/DECORBIC , donde Cecilia Enriqueta Nazareth Alvarado, solicita autorización para el proyecto de remodelación de vivienda ubicado en la manzana 21, casa 2010 calle Fraternidad, callejón 15 de Marzo, Ciudad de Flores, Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica
Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0182-2021/DECORBIC , donde Rubén Burgos Cano, solicita autorización para los trabajos de construcción del proyecto denominado local comercial, inmueble ubicado frente a la calle Centroamérica, Ciudad de Flores, Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica
Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0307-2021/DECORBIC , donde denuncian trabajos de construcción en la Ermita del Carmen, Guillen, San Miguel Petapa, donde se solicita se realice una inspección.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica


Arq. Jorge Arturo Espada Aguirre

Vo. Bo.



Arq. Romy Amílcar Chávez Rivera
 SUB JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIC

Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Final de Actividades

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Actividades, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos o Profesionales Número DGPCYN-029-196-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 122-2021** correspondiente al periodo del 16 de febrero 2021 al 31 de marzo de 2021.


Actividades Realizadas:

EXPEDIENTES QUE SE PRESTÓ ATENCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Y VISITA TÉCNICA.


- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0082-2021/DECORBIC**, donde Efraín Estuardo Boburg Castellanos, solicita autorización para los trabajos de construcción de locales comerciales, inmueble ubicado en calle sur, playa sur, manzana 25, lote 253, Ciudad de Flores, Petén.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 1449-2019/DECORBIC**, donde El Padre Aurelio Curup, Párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, solicita inspección para realizar una inspección minuciosa en dicho templo, situado en el barrio El Centro en la cabecera municipal de Dolores, Petén.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0605-2019/DECORBIC**, donde José Estuardo Puga Castellanos, ciudad Flores, Petén, solicita prorroga del periodo para la ejecución de los trabajos de demolición y construcción de edificio nuevo aprobado mediante la resolución administrativa número daj-573-2013, inmueble ubicado en la esquina entre el callejón El Remolino y callejón El Carmen, manzana 5 lote 34, Flores, Petén.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0789-2020/DECORBIC**, donde Carlos Federico Guillermo, solicita autorización para reparar el sistema de drenajes y

resanar una sección de la loza dañada por la humedad, inmueble ubicado en la calle playa Sur, Centroamérica, Flores, Petén.

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0840-2020/DECORBIC**, donde Andrea Priscila Dávila Munduate, solicita autorización de aprobación para realizar los trabajos de construcción del proyecto denominado hotel que se llevara a cabo en la 10 avenida, 2 calle, zona 1, Aldea San Miguel, Municipio de Flores, departamento de Petén.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0182-2021/DECORBIC**, donde Rubén Burgos Cano, solicita autorización para los trabajos de construcción del proyecto denominado local comercial, inmueble ubicado frente a la calle Centroamérica, Ciudad de Flores, Petén.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0307-2021/DECORBIC**, donde denuncian trabajos de construcción en la Ermita del Carmen, Guillen, San Miguel Petapa, donde se solicita se realice una inspección.


Arq. Jorge Arturo Espada Aguirre

Vo. Bo.


Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC



Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Final de Resultados






Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Resultados, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número DGPCYN-029-196-2021, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 122-2021 correspondiente al periodo del 16 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2021.

RESULTADOS CUANTITATIVOS:

EXPEDIENTES			
No.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
1	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0082-2021/DECORBIC, donde Efraín Estuardo Boburg Castellanos, solicita autorización para los trabajos de construcción de locales comerciales, inmueble ubicado en calle sur, playa sur, manzana 25, lote 253, Ciudad de Flores, Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica	
2	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 1449-2019/DECORBIC, donde El Padre Aurelio Curup, Párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, solicita inspección para realizar una inspección minuciosa en dicho templo, situado en el barrio El Centro en la cabecera municipal de Dolores, Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica	
3	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0605-2019/DECORBIC, donde José Estuardo Puga Castellanos, ciudad Flores, Petén, solicita prorroga del periodo para la ejecución de los trabajos de demolición y construcción de	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica	

	edificio nuevo aprobado mediante la resolución administrativa número daj-573-2013, inmueble ubicado en la esquina entre el callejón El Remolino y callejón El Carmen, manzana 5 lote 34, Flores, Petén.		
4	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0789-2020/DECORBIC, donde Carlos Federico Guillermo, solicita autorización para reparar el sistema de drenajes y resanar una sección de la loza dañada por la humedad, inmueble ubicado en la calle playa Sur, Centroamérica, Flores, Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica	
5	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0840-2020/DECORBIC, donde Andrea Priscila Dávila Munduate, solicita autorización de aprobación para realizar los trabajos de construcción del proyecto denominado hotel que se llevara a cabo en la 10 avenida, 2 calle, zona 1, Aldea San Miguel, Municipio de Flores, departamento de Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica	
6	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 1015-2020/DECORBIC, donde Cecilia Enriqueta Nazareth Alvarado, solicita autorización para el proyecto de remodelación de vivienda ubicado en la manzana 21, casa 2010 calle Fraternidad, callejón 15 de Marzo, Ciudad de Flores, Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica	
7	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0182-2021/DECORBIC, donde Rubén Burgos Cano, solicita autorización para los trabajos de construcción del proyecto denominado local comercial, inmueble ubicado frente a la calle Centroamérica, Ciudad de Flores, Petén.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica	
8	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0307 2021/DECORBIC, donde denuncian trabajos de construcción en la Ermita del Carmen, Guillen, San Miguel Petapa, donde se solicita se realice una inspección.	Avance en expediente y se realizó una Visita técnica	

RESULTADOS CUALITATIVOS:

En el periodo del 16 de febrero del año 2021 al 31 de marzo del año 2021, se realizaron 8 evaluaciones de expedientes, también se realizó la atención de 1 nombramientos de comisión oficial al interior los cuales generaron su respectivo informe. Es importante mencionar que cada uno de los 8 expedientes en total evaluados y revisados, cada uno comprende la inspección a los inmuebles en el interior de la república y en el área metropolitana, asesorías a los interesados, seguimiento y/o solicitud de correcciones, evaluación de expediente para verificación de que se cumplen los requisitos solicitados, atención personalizada a los interesados por seguimiento a los expedientes, la realización de informes técnicos u opiniones técnicas con proyecto de dictamen técnico, o en su defecto oficios si los mismos estuvieran incompletos y/o dar seguimiento a los trámites administrativos.



Arq. Jorge Arturo Espada Aguirre

Vo. Bo.



Arq. Rony Amlicar Chavez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBI