

Guatemala, 29 de abril de 2021
Informe Mensual

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-1425-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 291-2021**, correspondiente al periodo del 05 al 30 de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie 47BADEC3 número de DTE 2774290302.

Actividades Realizadas:

- a) Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindar Apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- c) Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura (Elaboración de planos, levantamientos geométricos, perspectivas, presentaciones, renders, mediciones, etc.)
- d) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- e) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- f) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutan.

g) Otras actividades afines a los servicios a prestar.

h) Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "EL MINISTERIO"; o sus autoridades superiores.



Resultados Obtenidos:

No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Sub Administracion	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos de nivelación de base de cimentación elaborada en madera para edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
2	Administración y Sub Administración	Se realizaron plantas eléctricas digitales de los diferentes tipos de lámparas que existen dentro de Palacio Nacional, así como localización de tablero de distribución y cajas de registro.	Palacio Nacional
3	Administración y Sub Administración	Se brindó apoyo en supervisión de instalación de tubería para instalaciones hidráulicas de edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
4	Administración y Sub Administración	Se brindó apoyo en supervisión de instalación eléctrica de edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
5	Administración	Se superviso trabajos de mantenimiento y limpieza de azotea.	Azotea
6	Administración y Sub Administración	Se estructuro expediente para autorización de DECORBIC de proyecto de persiana de metal para seguridad y resguardo de ingreso principal a Palacio Nacional de la Cultura.	Ingreso a Palacio Nacional

7	Administración	Se estructuro expediente para autorización de DECORBIC de proyecto de aspersores de riego automáticos para área de jardinizacion de área perimetral de Palacio Nacional de la Cultura.	Área exterior de Palacio Nacional
8	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de instalación de tabla roca en edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
9	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en la elaboración de advertencias de seguridad para colocar en áreas de intervención y que representan peligro para peatones que transitan los corredores del Palacio Nacional.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
10	Administración – Sub Administración	Se supervisa ubicación de Balladares y advertencias de seguridad en perímetro de seguridad del área de restauración de los 3 niveles de la fachada Norte, patio de la cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
11	Administración – Sub Administración	Se supervisa la instalación de nylon negro y transparente para protección de baranda, pisos y muros del área de restauración de los 3 niveles de la fachada Norte, Patio de la cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
12	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en la instalación de tablonces en base de cimentación de madera de edificación temporal de restauración de vitrales.	Cultura
13	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo de supervisión de instalación de artefactos sanitarios en edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
14	Administración – Sub Administración	Se supervisa trazo de divisiones interiores de edificación temporal de restauración de vitrales según planos.	Azotea


15	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en visita técnica para corroborar instalación y funcionamiento de pantallas roller, como parte de donación a Palacio Nacional.	Despacho Jurídico Palacio Nacional
16	Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a visita técnica de empresa para el proyecto de mantenimiento y restauración de membranas protectoras en azotea	Azotea
17	Sub Administración	Se brindó apoyo en realizar carteles distintivos de Palacio Nacional para colocar en dispensadores de toallas de papel en baños intervenidos de segundo nivel, Patio de la Paz.	Segundo Nivel Patio de la Paz
18	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en la toma de fotografías profesionales para realizar documentación de procesos de trabajos de restauración en fachada Norte, Patio de la Cultura.	Proyectos Varios
19	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a trabajos que se realizan de limpieza y restauración en área de escudo de Fachada norte, Patio de la Cultura	Fachada Norte, Patio de la Cultura
20	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a trabajos que se realizan de limpieza y restauración en área de pilastra de fachada norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
21	Sub Administración	Elaboración de informe semanal de avances de trabajos de Palacio Nacional.	
22	Sub Administración	Elaboración de bitácora diaria de trabajos de restauración en Fachada Norte, Patio de la Cultura, Palacio Nacional.	

FOTOGRAFIAS







CAJAS DE REGISTRO





TABLERO DE DISTRIBUCION




LAMPARA QUETZAL




FAROL




LAMPARA REDONDA



LAMPARA CIRCULAR



FAROL QUETZAL




Karla Ivania Arenas García


Licda. Bony Rulva Mejía Sotelo
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo. Bo.