

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Actividades Mensuales** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos Número **DGPCYN-029-1501-2021** aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **291-2021**, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la **factura serie: 7E7C58EF** y número de DTE: **1965968069**, correspondiente **del 5 al 30 de abril del 2021**.


#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Apoyar en el proceso de restauración de las columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de las decoraciones de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la elaboración de plantillas para los diseños artísticos internos en las áreas principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en desarrollar lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado con fotografías del antes y después.
- Elaboración de la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

## RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se realizaron los procesos de restauración de los capiteles de las columnas ubicadas frente al Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la cultura.
- Se realizaron los procesos de restauración del tercer y cuarto juego de columnas ubicado en el vestíbulo del Viceministerio de Deporte segundo nivel patio de la Cultura del Palacio Nacional De la Cultura.
- Se continuó con los procesos de restauración de los capiteles ubicados en el tercer nivel del Palacio Nacional de la cultura.
- Se realizó la limpieza, lijado y resane del diseño en los frescos ubicados en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó la reintegración pictórica de los diseños en los frescos ubicados en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el registro de los procesos de conservación y de daños y deterioros de las decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura.

Atentamente,

F:   
Vera Jarama Valencia Sancedo

  
Lidia Ibáñez  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural

Vo.Bo.

Jefe Inmediato

