

Arquitecto
Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arq. Gonzales Maldonado

De la manera mas atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual conforme a lo estipulado con el contrato de prestación de servicios técnicos **No. DGPCYN-029-1415-2021**, aprobado mediante **acuerdo ministerial numero 291-2021**, correspondiente al **período de mayo del 2021**, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentado la factura **Serie: C6944523 Número de DTE:1213809970**.

Actividades Realizadas:


- Brindar apoyo en el montaje y desmontaje de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el proceso de restauración de los vitrales del Palacio nacional de la Cultura.
- Apoyar en el proceso de conservación y registro de daños y deterioros de los vitrales intervenidos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

Resultados de Obtenidos

- Se concluyó la restauración del vitral "La fuente del Bosque"
- Se trasladó los respectivos paneles restaurados a su sitio; se colocó mastic y se le dio limpieza final.
- Se apoyó en el montaje de andamio para avances de restauración en vitrales.

- Desmontaje de paneles dañados del vitral “Epístola de Guatemala” ubicado en el pasaje sexta del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindo mantenimiento del marco que sostendrá el vitral
- Se brindó limpieza a los paneles sin daños y registro fotográfico del mismo.
- Se apoyo en toma de plantilla en el panel derecho inferior del vitral “epístola de Guatemala” recuperando 6 piezas dañadas y tomando plantillas de estas.

F. 
Carlos Humberto
Fuentes Maldonado


Licda. Bany Paula Mejía Siliezar
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural
F. _____
Jefe Inmediato

Registro fotográfico

