

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de agosto de 2021

Arquitecto

**Breitner Roely Gonzáles Maldonado**

*Director General*

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Estimado señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del contratista	Victor Rolando Gómez Cano	CUI (DPI)	2656 81774 1301
Número de contrato	DGPCYN-029-1542-2021	Número de Acuerdo Ministerial	540-2021
Número de Factura (DTE)	3971960550	Número de Serie	09CF61DB
Honorarios Mensuales	Q. 10,000.00	Período del informe	AGOSTO
Monto Total del Contrato	Q. 70,000.00	Plazo del Contrato	01/06/2021 – 31/12/2021
Unidad Administrativa donde presta servicios	Departamento de conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural		

**Objetivo del Contrato** "EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios **PROFESIONALES** para EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES, DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas:

### Desarrollo Ordenado de Actividades:

- Asesorar en la formulación de propuestas para mejorar la ejecución de los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales ubicados en los departamentos de Quiché, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala.
- Asesorar en la elaboración de diagnósticos y emitir opiniones técnicas de expedientes relacionados a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnicas fehacientes que soliciten autorización para invertir en bienes inmuebles patrimoniales en los departamentos de Quiché, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala.
- Asesor en forma permanente en las diferentes solicitudes de comunidades que deseen invertir en inmuebles patrimoniales en los departamentos de Quiché, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala.

- d) Asesorar en la elaboración de planificación y presupuesto de los proyectos de restauración asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC-.
- e) Asesorar en la elaboración de programaciones de avance físico de las diferentes fases de trabajo que conlleva cada uno de los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales en ejecución, asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales – DECORBIC- así como la programación correspondiente de las inspecciones necesarias.
- f) Asesorar en las reuniones programadas en coordinación de la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC-.
- g) Otras actividades afines a los servicios a prestar.
- h) Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga “EL MINISTERIO”; o sus autoridades superiores.

**Resultados Obtenidos:**

ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE SOPORTE
Asesoría, seguimiento y evaluación del <b>Expediente No. 0732-2021/DECORBIC</b> , donde el Arquitecto Rony Amílcar Chávez Rivera, subjefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, solicita realizar informe técnico en relación al desplome de muro suscitado en el edificio de gobernación departamento del municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, el día 24 de junio del año en curso.	<b>Informe Técnico y Oficios archivados en Letiz</b>
Asesoría, seguimiento y evaluación del <b>Expediente No. 0778-2021/DECORBIC</b> , donde Marianna Solares Rossell de Comunicación y Protocolo del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, pasa las diligencias al Arquitecto Erick Ortiz jefe del DECORBIC, solicitando fotografías digitales en alta resolución y un resumen del proceso de los trabajos antes, durante y después de la restauración de la Catedral Inmaculada Concepción, Catedral de Huehuetenango, a fin de elaborar un comunicado de prensa para hacer públicos los trabajos realizados.	<b>Informe Técnico y Oficios archivados en Letiz</b>
Asesoría, seguimiento y evaluación del <b>Expediente Número 0802-2021/DECORBIC</b> , donde Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del DECORBIC, solicita realizar presentación para ruta de trabajo para el proyecto de Restauración del Edificio de Gobernación Departamental de El Quiché.	<b>Presentación y Oficios archivados en Letiz</b>
Asesoría, seguimiento y evaluación del <b>Expediente Número 0812-2021/DECORBIC</b> Florencio Carrascoza Gamez, Alcalde Municipal del municipio de Joyabaj, departamento de Quiché, solicita autorización para realizar el proyecto denominado “Mercado Municipal del Municipio de Joyabaj, Quiché” en la Villa de Santa María Joyabaj, Municipio de Joyabaj, departamento de Quiché.	<b>Opinión Técnica, Proyecto de Dictamen Técnico y Oficios archivados en Letiz</b>
Asesoría, seguimiento y evaluación del <b>Expediente Número 0528-2021/DECORBIC</b> , donde Lidia Petrona López Reynoso, Mandataria Especial con Representación solicita ante la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural autorización para realizar el proyecto “MEJORAMIENTO DE TECHOS”, en la vivienda ubicada en la 8ª calle 7-02 zona 1, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de El Quiché.	<b>Opinión Técnica, Proyecto de Dictamen Técnico y Oficios archivados en Letiz</b>

Supervisión, Asesoría Técnica y Coordinación de personal técnico operativo de la Región de El Quiché del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, asignados al proyecto de Restauración del Edificio Municipal del municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de El Quiché.	
--	--

Victor Rolando Gómez Cano

Nombre Completo del Contratista




---

Firma del Contratista

Erick Armando Ortiz Ixtecoc

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)



---

Firma de la Autoridad que Evalúa los Servicios (según  
Cláusula de contrato: Décima Primera)

NIT que Realizó la Consulta: 66003083

	Identificador Documento del Verificador Integrado No: <b>1628138003928</b>	Fecha de Generación: <b>Aug 4, 2021, 10:33 PM</b>
<b>Detalle de Documentos</b>		
<b>Tipo Documento:</b>	FEL	
<b>Fecha Emisión:</b>	31/08/2021 22:30:54	
<b>Emisor:</b>	66003083	
<b>Agente de Retención:</b>	No es agente de retención.	
<b>Establecimiento:</b>	VICTOR ROLANDO GOMEZ CANO	
<b>Receptor:</b>	3378519-DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	
<b>Monto Total:</b>	GTQ GTQ 10000.000000	
<b>No. de Acceso:</b>	0	
<b>Autorización:</b>	09CF61DB-ECBF-4EE6-9847-D8949457DC4B	
<b>Serie:</b>	09CF61DB	
<b>Número del DTE:</b>	3971960550	
<b>Acuse de recibido:</b>	FCID202120210804T22:30:5506:0009CF61DBECBF4EE69847D8949457DC4B	
<b>Fecha de la consulta:</b>	04/08/2021 22:33:10	
<b>Estado:</b>	Activo	



NIT que Realizó la Consulta: 66003083

**Situación del Contribuyente**

**NO presenta incumplimientos**



Al 04/08/2021 10:23:16



<b>CONTRIBUYENTE y/o EMISOR</b>	
<b>NIT</b>	66003083
<b>NOMBRE</b>	VICTOR ROLANDO, GÓMEZ CANO
<b>RESUMEN</b>	
<b>TIPO DE INCUMPLIMIENTO</b>	
El no presentar incumplimientos en el cuadro anterior, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma considera otras obligaciones no incluidas en el mismo.	



**Superintendencia de Administración Tributaria**  
Verifique la validez de la presente consulta a través del código QR