

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala 30 de septiembre del 2021

Arquitecto Breitner Roely González Maldonado
 Director General
 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
 Ministerio de Cultura y Deportes
 Su despacho

Estimado señor Director General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Carlos Humberto Fuentes Maldonado</u>	CUI:	<u>2981-51669-0116</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-1646-2021</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>676 - 2021</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>TÉCNICOS</u>	Nit del Contratista:	<u>91742617</u>
Número de Factura:	<u>DTE 1050757523</u>	Serie:	<u>13134837</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 4,500.00</u>	Período del Informe:	<u>Septiembre</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 27,000.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>5/07/2021-31/12/2021</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Palacio Nacional de la Cultura</u>		

Objetivos del Contrato: "El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para el Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de Actividades:

- a) Apoyé en el proceso de restauracion del vitral "Epistola a Guatemala"
- b) Brindé apoyo en el montaje de andamios para la colocacion de los 8 paneles ya restaurados
- c) Apoyé en la soldaduras de bandas de plomo con estaño, posteriormente se enmasillo para darle un acabado mas prolijo.
- d) Brindé apoyo en la realizacion de bolas de mastic para colocacion de los paneles y asi evitar filtraciones de agua en el vitral
- e) Apoyé en el montaje de los paneles restaurados del vitral "Epistola a Guatemala" ubicado en el Palacio Nacional de la Cultura.

Carlos Humberto Fuentes Maldonado

Lic. Bany Paula Mejia Siliezar

Nombre Completo del Contratista

Nombre de la Autoridad que Evalua los Servicios
 (según Clausula de contrato: Décima Primera)



Firma de Contratista



Firma y sello de la Autoridad que Evalua los Servicios
 (según Clausula de contrato: Décima Primera)

Palacio Nacional de la Cultura
 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural



Identificador Documento del Verificador
Integrado No:
1630678244082

Fecha de Generación:
Sep 3, 2021, 8:10 AM

Detalle de Documentos

Tipo Documento:	FEL
Fecha Emisión:	30/09/2021 07:49:20
Emisor:	91742617
Agente de Retención:	No es agente de retención.
Establecimiento:	CARLOS HUMBERTO FUENTES MALDONADO
Receptor:	3378519-DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Monto Total:	GTQ GTQ 4500
No. de Acceso:	0
Autorización:	13134837-3EA1-4993-B8C5-D3A23A884004
Serie:	13134837
Número del DTE:	1050757523
Acuse de recibido:	FCID202120210901T07:49:2106:00131348373EA14993B8C5D3A23A884004
Fecha de la consulta:	03/09/2021 08:09:33
Estado:	Activo

Situación del Contribuyente
NO presenta incumplimientos



Al 03/09/2021 08:10:44



CONTRIBUYENTE y/o EMISOR	
NIT	91742617
NOMBRE	CARLOS HUMBERTO, FUENTES MALDONADO
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
El no presentar incumplimientos en el cuadro anterior, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma considera otras obligaciones no incluidas en el mismo.	



Superintendencia de Administración Tributaria
Verifique la validez de la presente consulta a través del código QR