

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de Diciembre de 2021

Arquitecta Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez  
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho.

Estimada Señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Jorge Mario Quintanilla Miranda</u>	CUI:	<u>2620-65703-0301</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-1650-2021</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>676 - 2021</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Técnicos</u>	Nit del Contratista:	<u>10825792 4</u>
Número de Factura:	<u>2679197591</u>	Serie:	<u>E139C9C4</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q.4,500.00</u>	Período del Informe:	<u>Diciembre 2021</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q.27,00.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>1 / 7 / 2021 - 31 / 12 / 2021</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Palacio Nacional de la Cultura</u>		

Objetivos del Contrato: "El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para El Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).


Desarrollo Ordenado de las Actividades:

- a) Brindé apoyo en el montaje y desmontaje de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Apoyé en el proceso de Restauracion de Vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- c) Apoyé en el corte de vidrio de las piezas de los vitrales.
- d) Brindé apoyo en la creación de manuales para la clasificación de materiales y herramientas para el uso del taller de Vitrales.
- e) Apoyé en el proceso de conservación y registro de daños y deterioros en los vitrales intervenidos en el Palacio Nacional de la Cultura.
- f) Apoyé en el proceso de restauración de los frescos del primer nivel del patio de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura.

Jorge Mario Quintanilla Miranda  
Nombre Completo del Contratista

  
Firma de Contratista

Licda. Bany Paula Mejía Siliezar  
Nombre de la Autoridad que Evalua los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

  
Firma y sello de la Autoridad que Evalua los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de Diciembre de 2021

Arquitecta Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimada Señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe de RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

Table with contract details including Name of Contractor (Jorge Mario Quintanilla Miranda), Contract Number (DGPCYN-029-1650-2021), Services (Técnicos), Invoice Number (2679197591), Monthly Honorarium (Q.4,500.00), Total Contract Amount (Q.27,00.00), Administrative Unit (Palacio Nacional de la Cultura), CUI (2620-65703-0301), Ministerial Agreement (676 - 2021), Contractor NIT (10825792 4), Series (E139C9C4), Report Period (Diciembre 2021), and Contract Term (1 / 7 / 2021 - 31 / 12 / 2021).

Objetivos del Contrato: "El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para El Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de los resultados obtenidos

- a) Apoyé en la restauración del vitral " La Fuente del Bosque"
b) Apoyé en el proceso de restauración del Vitral "Epistola a Guatemala"
c) Apoyé en el montaje y desmontaje de andamios para el taller de vitrales.
d) Apoyé en el desmontaje del vitral " La Tentativa del León"
e) Apoyé en el desmontaje y montaje de los 4 vitrales restaurados ubicados en el Pasaje Sexta.
f) Apoyé en la restauración de un fresco del segundo nivel frente a Salón de Banquetes.
g) Apoyé en la restauración de 4 frescos del primer nivel del Patio de la Cultura.

Jorge Mario Quintanilla Miranda
Nombre Completo del Contratista
Firma de Contratista

Licda. Bany Paula Mejía Siliezar
Nombre de la Autoridad que Evalua los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)
Firma y sello de la Autoridad que Evalua los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

# INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de Diciembre de 2021

Arquitecta Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez  
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho.

Estimada Señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Jorge Mario Quintanilla Miranda</u>	CUI:	<u>2620-65703-0301</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-1650-2021</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>676 - 2021</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Técnicos</u>	Nit del Contratista:	<u>10825792 4</u>
Número de Factura:	<u>2679197591</u>	Serie:	<u>E139C9C4</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q.4,500.00</u>	Período del Informe:	<u>Diciembre 2021</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q.27,00.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>1 / 7 / 2021 - 31 / 12 / 2021</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Palacio Nacional de la Cultura</u>		


Objetivos del Contrato:

"El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para El Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).


Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- Brindé apoyo en el montaje y desmontaje de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyé en el proceso de Restauracion de Vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyé en el corte de vidrio de las piezas de los vitrales.
- Brindé apoyo en la creación de manuales para la clasificación de materiales y herramientas para el uso del taller de Vitrales.
- Apoyé en el proceso de conservación y registro de daños y deterioros en los vitrales intervenidos en el Palacio Nacional de la Cultura.

Jorge Mario Quintanilla Miranda  
Nombre Completo del Contratista

  
Firma de Contratista

Licda. Bany Paula Mejía Siliezar  
Nombre de la Autoridad que Evalua los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

  
Firma y sello de la Autoridad que Evalua los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Primera)