

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala 29 de diciembre de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Enrique Maximiliano Monterroso Rosado</u>	CUI:	<u>2207 64239 1701</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-2582-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>1083-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>1493032-3</u>
Número de Factura:	<u>196169384</u>	Serie:	<u>F928987B</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 15,000.00</u>	Período del Informe:	<u>Diciembre 2022</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 44,032.26</u>	Plazo del Contrato:	<u>03/10/2022 al 31/12/2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.</u>		

Objetivos del Contrato:

"EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia en la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).


Desarrollo Ordenado de Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevaron a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uaxactún.
- Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

Luis Enrique Pinelo Guzmán
Nombre de la Autoridad que Evalua los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalua los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


ADMINISTRADOR GENERAL
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 29 de diciembre de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe de RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Enrique Maximiliano Monterroso Rosado</u>	CUI:	<u>2207 64239 1701</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-2582-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>1083-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>1493032-3</u>
Número de Factura:	<u>196169384</u>	Serie:	<u>F928987B</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 15,000.00</u>	Período del Informe:	<u>03 de octubre al 31 de diciembre</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 44,032.26</u>	Plazo del Contrato:	<u>03 de octubre al 31 de diciembre</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.</u>		

Objetivos del Contrato: "EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para EL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- Estructura 5D-35, Plaza Oeste, palacio 5D-15, templo V, Conservación Preventiva, Centro de Conservación e Investigación de Tikal, Sitio arqueológico Uaxactún, se brindó asesoría 264 veces, para el desarrollo de la restauración, conservación, e investigación arqueológica en el Parque Nacional Tikal.
 - En el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, 105 veces, para el buen desempeño de las actividades.
 - Por medio de la elaboración de dibujos, en elevación, se brindó asesoría 18 veces, por medio de lo cual se registraron gráficamente, los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
 - Se hicieron tomas de fotografías, lo cual se proporcionó asesoría 26 veces y se llevó el registro correspondiente, por medio de lo cual quedó establecido como se encontraba, antes y durante el proceso de restauración en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
 - Se realizó el registro fotográfico, para lo cual se otorgó asesoría, 27 veces, antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
 - Se efectuó la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal, se brindó asesoría 105 veces, para el buen desarrollo de las actividades restaurativas, respetando y tomando como base los rasgos originales.
Se realizó el proceso de conservación en lado sur extremo oeste, a nivel de posible tercer y cuarto basamento, en escalinatas constructivas, brindándose asesoría 23 veces, para el desmontado y recolocado piedras originales, para verificación de profundidad de grieta y por aparte tratamiento de grieta.
Se realizó restauración arquitectónica, en lado oeste, extremo norte, a nivel quinto basamento, etapa constructiva anterior, proporcionándose asesoría 20 veces, para la colocación de la última parte de piso.
Se logró remoción y sacado de materiales colapsados y el proceso de conservación arquitectónica, en lado oeste, faldón central, a nivel del posible cuarto basamento, etapa constructiva anterior, brindándose asesoría 34 veces, para la colocación de piedras nuevas, piedras usadas y desmontado y recolocado de piedras originales; finalizandolo con relleno o embono visible

Se realizó el proceso de conservación arquitectónica, en el lado norte, faldón central, a nivel del posible tercer basamento, etapa constructiva anterior, otorgándose asesoría 105 veces, para la colocación de relleno o embono visible.
Se realizó el proceso de conservación arquitectónica, en el lado norte, a nivel del posible quinto basamento, etapa constructiva anterior, otorgándose asesoría 105 veces, para la colocación de piso.
Se realizó conservación arquitectónica, en el lado norte, quinto basamento, en celdas constructivas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6; etapa constructiva anterior, otorgándose asesoría 105 veces, para la colocación de piedras originales y piedras nuevas, concluyendolo con relleno o embono visible.
- En la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría 45 veces, para el desarrollo de actividades restaurativas y de investigación arqueológica.
Dibujo en planta, Se brindó asesoría 11 veces para el dibujo en lado sur muros del exterior del edificio, cámara sur central, muros del interior.
Cámara del lado norte, cámara norte, muros del interior del edificio, lado sur, extremo oeste, se proporcionó asesoría 29 veces, para el proceso de conservación arquitectónica.
Puerta de acceso central No. 2, acceso central cámara norte, jamba oeste, otorgándose asesoría 17 veces, para el desarrollo restaurativo.
Cámaras del lado sur, se otorgó asesoría 48 veces para el proceso de conservación arquitectónica en puertas de acceso a cámara sur, No. 2, 3, 4. Jambas este y oeste. Cámara de acceso lado oeste, puerta de acceso 3, acceso a cámara norte, jamba este.
Cámara central, muro interior edificio, lado norte extremo oeste. Cámara Central, muro interior del edificio, lado norte, extremo oeste. Cámara lateral oeste, puerta de acceso No. 3 a cámara norte, jamba este.
 - En Templo V, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, 41 veces, para obtener estabilización, en basamentos afectados.

Cámaras del lado sur, se otorgó asesoría 48 veces para el proceso de conservación arquitectónica en puertas de acceso a cámara sur, No. 2, 3, 4. Jambas este y oeste. Cámara de acceso lado oeste, puerta de acceso 3, acceso a cámara norte, jamba este. Cámara central, muro interior edificio, lado norte extremo oeste. Cámara Central, muro interior del edificio, lado norte, extremo oeste. Cámara lateral oeste, puerta de acceso No. 3 a cámara norte, jamba este.

- h) En Templo V, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, 41 veces, para obtener estabilización, en basamentos afectados.
Lado oeste, segundo basamento, se brindó asesoría, 41 veces, para el seguimiento de la restauración arquitectónica, por medio de la colocación de relleno, en lado oeste, segundo basamento en faldón central, sobre materiales estables sobre los cuales se puede anclar el nuevo material, para dar soporte a esta parte afectada.
- i) Conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal, se brindó asesoría 35 veces, por medio de la cual se cumplió con el mantenimiento a estelas, altares, arte esculpido, cámaras de templos etc.
Se otorgó asesoría 13 veces, para la realización de la limpieza mecánica o limpieza en seco, en: Acrópolis del norte 5D-33 segunda, tercera Kinix Ahau. Chac este, oeste, Complejos N, O, P, Q, R, templo VI, Petrograbado.
Se proporcionó asesoría 22 veces, con lo cual se cumplió con deshierbe, barrido y chapeo en: Acrópolis del norte 5D-33 segunda, tercera Kinix Ahau. Chac este, oeste, Complejos N, O, P, Q, R, templo VI, Petrograbado, estelas y altares de plaza mayor y acropolis del norte, estela y altar de templo III, altar 13, templo VI, grupo 6C-XVI. Por otro lado se realizó deshierbe en acropolis central, estructura 5D-64. Con las actividades anteriores se brinda la protección adecuada.
- j) En el sitio arqueológico Uaxactún., se dio asesoría 20 veces, para el desyerbado, chapeo y otras actividades afines al sitio.
Se proporcionó asesoría 6 veces, lográndose el deshierbe, en grupo E, estructura e-VII sub.
Se brindó asesoría 5 veces, obteniéndose el deshierbe en grupo A, estructura A-II. En grupo B, estructura B-XII.
Se otorgó asesoría 4 veces con lo cual se obtuvo chapeo en grupo A, plaza central, estructura A-V, plaza de estructura A-XII estructura A-II y calzada que conduce de grupo B a grupo A.
Se proporcionó asesoría 5 veces, para el chapeo en grupo B, estructura B-XIII.
- k) Centro de Conservación e Investigación de Tikal del Parque Nacional Tikal, CCIT, se otorgó asesoría 22 veces, para el almacenamiento y resguardo de materiales arqueológicos, inventario de bienes culturales, conservación y restauración de bienes culturales muebles del Parque Nacional Tikal.
- l) Se proporcionó asesoría 20 veces, en el seguimiento al plan de trabajo del área en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal
- m) Se otorgó asesoría 5 veces, en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

Luis Enrique Pinelo Guzmán
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Lic. Luis Enrique Pinelo Guzmán

**ADMINISTRADOR GENERAL
PARQUE NACIONAL TIKAL**
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 29 de diciembre de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Enrique Maximiliano Monterroso Rosado</u>	CUI:	<u>2207 64239 1701</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-2582-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>1083-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>PROFESIONALES</u>	Nit del Contratista:	<u>1493032-3</u>
Número de Factura:	<u>196169384</u>	Serie:	<u>F928987B</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 15,000.00</u>	Período del Informe:	<u>03 de octubre al 31 de diciembre</u>
Monto Total del Contrato:	<u>Q. 44,032.26</u>	Plazo del Contrato:	<u>03 de octubre al 31 de diciembre</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.</u>		

Objetivos del Contrato: "EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para EL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevan a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uaxactún.
- Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado
Nombre Completo del Contratista

Firma
Firma de Contratista

Luis Enrique Pinelo Guzmán
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Lic. Luis Enrique Pinelo Guzmán
ADMINISTRADOR GENERAL
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL