

SERVICIOS TECNICOS BURGOS

Prop. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES
Callejón: El Crucero Ciudad Flores Flores, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie: B

NIT. 1209501-K

Nº 000007

DIA	MES	AÑO
29	11	2013

NOMBRE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DIRECCION: 12 Avenida 11-11 Zona 1, Guatemala

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Honorarios por Servicios Técnico Profesionales Prestados a la Unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Noviembre/2013, Según Contrato Administrativo No 367-2013, y Acuerdo Ministerial No 28-2013	Q. 5,500.00
	<i>Cancelado</i>	
TOTAL EN LETRAS		
Son: Cinco Mil Quinientos Quetzales Exactos. -		

Impreso Mirpa NIT 2400465-6 del 7924-114

Res. No. 2012-5-556-329 de fecha 23/03/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5,500.00

Doctora:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 367-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 28-2013** correspondiente al mes de noviembre del 2013, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000027.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría, ejecución y supervisión en los trabajos de restitución y restauración en el muro del primer cuerpo en la fachada Oeste de la plataforma de sustentación edificio 5D-105.
2. Monitoreo en la continuación del registro gráfico de las excavaciones realizadas en el lateral Norte y fachada Este extremo Sur, del edificio 5D-105.
3. Asesoría y supervisión en la elaboración de la mezcla que se utilizará para pegar embone.
4. Supervisión y asesoría en la extracción de pedrín para elaborar mezcla para piso.
5. Asesoría y supervisión en la elaboración de la mezcla que se utilizará para tirar piso.
6. Traslado de agua de la estación de bombeo hacia el lado Sur, sobre la plataforma del templo V.

Resultados Obtenidos:

1. Se ejecutaron y se supervisaron, 9.48 metros cuadrados, y 6.33 metros cúbicos, de embonado, que sirvió para la restitución de volumen del primer cuerpo en la fachada Oeste extremo Norte de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105. En donde se utilizaron 150 tambos de mezcla, 1,000 piedras para embone, 40 tambos de agua.

2. Supervisión en la continuación en la elaboración de los registros gráfico de las excavaciones realizadas en el lateral Norte y fachada Este, extremo sur, de la planta del edificio, los corte Norte-Sur, Este-Oeste del edificio 5D-105.
3. Se supervisó y se elaboró mezcla, utilizando 12 carretadas de tierra caliza cernida por 8 bolsas de cal lavada y fermentada que se mezclaron con 2 toneles de agua.
4. Se supervisó y asesoró a la extracción de 10 carretadas de piedrín calizo, que servirá para la mezcla del piso que llevará en la parte superior del primer cuerpo de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105. Se extrajeron 10 carretadas de piedrín, así como también se lavaron.
5. Se elaboró la mezcla batiendo 12 carretadas de tierra caliza, 18 bolsas de cal, 2 toneles de agua, 9 tambos de tierra de excavación.
6. Se supervisó el traslado de 12 toneles de agua, que nos hacen un total de 648 galones de agua, de la estación de bombeo hacia el edificio 5D-105.

NOTA:

- Las actividades arriba mencionadas fueron asignadas por el Asesor de la Unidad Técnica, Parque Nacional Tikal, Lic. Oswaldo Gómez con la autorización de la Ex - Sub- Administradora, Licda Mónica Pellecer, según oficio UT-PANAT-2013-058/og, del 31 de enero del 2013. En donde me indica que me traslade de puesto de trabajo del CCIT, a la Unidad de Arqueología.
- Los resultados de este informe se refleja en el informe de avances del mes de septiembre del presente año, que fue entregado a la Unidad de Arqueología y con copia a la Unidad Técnica.
- No esta demás decir que este trabajo se realizó con solamente tres operativos

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo


Mayra Tosta Castellanos Pinela
SUB-ADMINISTRADORA
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural