



**CARPINTERIA TECNICA EN RESTAURACION**

DARWIN RAFAEL QUINTEROS MONROY  
7 Calle "A" 10-34 Zona 7 Quinta Samayoa  
Guatemala, Guatemala NIT. 2410405-1

**FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE**  
Serie "C"

Nº 039

DIA	MES	AÑO
30	diciembre	2013

Nombre: Dirección general del patrimonio Cultural y Natural NIT.: 337851-9  
 Dirección: AV 11-11 zona 1 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios Por Servicios Técnico Profesionales Prestados en el palacio de la Cultura de la Dirección general del patrimonio Cultural y Natural correspondiente del mes de diciembre 2013. Según Contrato Administrativo D. 341. 2013 y Acuerdo Ministerial No 27, 2013. Dos mil quinientos Quetzales.	Q2500.00
	FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
	<b>TOTAL</b>	<b>Q2500.00</b>

Guatemala, 30 de Diciembre de 2013  
Informe No. 012-2013

Doctora:  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho.

Estimada Doctora Chan:

De manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales número 341-2013, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 27-2013 correspondientes al mes de Diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero serie C y correlativo 039.



**Actividades Realizadas:**

1. Reparación de tres sillas en el despacho Vicepresidencial en el Palacio Nacional de la Cultura.
2. Rebarnizado de doce sillas en el despacho Vicepresidencial del Palacio Nacional de la Cultura.
3. Repacacion y ajuste de una puerta para el torreón de la 7<sup>a</sup>. Avenida y 5ta. Calle del Palacio Nacional de la Cultura.
4. Mantenimiento de puertas y chapas en la parte superior de los ascensores en el torreón central.
5. Traslado de materiales de la 12 avenida al Palacio Nacional.
6. Armado y desarmado de andamios en la parte del frente del Palacio Nacional.
7. Rebarnizado de zócalos de las gradas al ingreso del torreón de la 7<sup>a</sup>. Ave. Y 5ta. Calle.


2. Rebarnizado de doce sillas en el despacho Vicepresidencial del Palacio Nacional de la Cultura.



3. Reparación y ajuste de una puerta para el torreón de la 7ª Avenida y 5ta. Calle del Palacio Nacional de la Cultura.




4. Mantenimiento de puertas y chapas en la parte superior de los ascensores en el torreón central.



5. Traslado de materiales de la 12 avenida al Palacio Nacional.



6. Armado y desarmado de andamios en la parte del frente del Palacio Nacional.



7. Rebarnizado de zócalos de las gradas al ingreso del torreón de la 7ª. Ave. Y 5ta. Calle.



**Resultados Obtenidos:**

1. Se logró pegar y limpiar las sillas para uso.
2. Se realizó la limpieza y recupera del color y brillo para su utilización.
3. Se logró colocar una puerta e instalar un cerrojo de seguridad para oficinas en el torreón.
4. Se logro aceitar y ajustar las puertas de ingreso para el mantenimiento y funcionamiento de los motores de ascensores.
5. Apoyo a la oficina de conservación
6. Apoyo al personal de albañilería de conservación del Palacio Nacional.
7. Se logró limpiar y aplicar barniz para su resguardo.

Sin otro particular, atentamente,



Rosa María Guerra  
Administradora



PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA



Darwin Quinteros  
Carpintero

Bo.Vo.  
Rosa María Guerra  
Administradora General Palacio  
Nacional de la Cultura.