

Edvan Omar Marroquín Franco

Edvan Omar Marroquín Franco
2a. Avenida Lote 73, Zona 11
Residenciales El Valle,
Mixco, Guatemala.

NIT: 5588029-5

DÍA	MES	AÑO
30	Diciembre	2013

FACTURA Serie A

Nº 00135

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 avenida 11-11 zona 1

NIT: 337857-9

VALOR	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Diciembre de 2013 según contrato Administrativo No. 319-2013 y Acuerdo Ministerial No. 26-2013. <u>Cancelado</u> Regimen General 	7,000.00

TOTAL EN LETRAS:

Siete mil quetzales exactos

TOTAL Q.

7,000.00

Emisiones REPACER + (800)00-7 Tel: 0344-8220 del 101 al 100.
Año de vigencia según Fecha de emisión.

Adaptación Según Resolución 2013-6-1011980-14 de fecha 2013-06-20
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

Licenciada Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 319-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 26-2013**, correspondiente al mes de Diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de **serie A correlativo No.00135**.

Actividades Realizadas:

1. Evaluación de expedientes que ingresan al DECORBIC, de los departamentos de Alta y Baja Verapaz.
2. Elaboración del protocolo de respuesta ante desastres naturales o provocados, que pongan en peligro la conservación de Patrimonio Cultural y Natural, según el convenio firmado entre la Dirección General y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED.
3. Comisión realizada a la Antigua Guatemala a petición del licenciado Oscar Eduardo Mora, Director General, en la primera entrada del numeral 25, Finca El Portillo, en la Aldea Santa Inés del Monte Pulciano, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, solicitada por la Fiscalía Distrital de Sacatepéquez del Ministerio Público.
4. Seguimiento al proyecto de integración del salón parroquial del templo de San Miguel Arcángel del Municipio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.
5. Seguimiento al proyecto de restauración del Templo Parroquial del municipio de Santa Cruz Verapaz, departamento de Alta Verapaz.
6. Informe del taller de inducción de Normas NRD2 aplicables a inmuebles históricos.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documentación de Soporte
Asesoría, revisión y opiniones técnicas de proyectos que ingresan de los departamentos de Alta y Baja Verapaz.	Oficios y Opiniones técnicas en Leitz de Edvan Marroquín.
Participación en la creación del protocolo de respuesta de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural ante Desastres Naturales o Provocados.	Oficio de Informe en Leitz de Edvan Marroquín.
Informe de la inspección realizada en la primera entrada del numeral 25, Finca El Portillo, en la Aldea Santa Inés del Monte Pulciano, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, a solicitud del MP.	Oficio de Informe en Leitz de Edvan Marroquín.
Informe del inicio de los trabajos en el Templo Parroquial de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.	Oficio de Informe en Leitz de Edvan Marroquín.
Informe de avance del proyecto de Restauración del Templo Parroquial de Santa Cruz Verapaz, Departamento de Alta Verapaz.	Oficio de Informe en Leitz de Edvan Marroquín.
Informe del taller de Inducción de las normas NRD2, para la aplicación de éstas en inmuebles patrimoniales	Oficio de Informe en Leitz de Edvan Marroquín.

Atentamente,



Francisco Pineda
JEFE
VO. BU. DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE Bienes Culturales
D. G. C. R. A. S.



Edvan Omar Marroquín Franco