



**CARPINTERIA TECNICA EN RESTAURACION**

DARWIN RAFAEL QUINTEROS MONROY

7 Calle "A" 10-34 Zona 7 Quinta Samayoa  
Guatemala, Guatemala NIT. 2410405-1

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
Serie "C"

Nº 042

DIA	MES	AÑO
28	Febrero	2014

Nombre: *Dirección general del patrimonio cultural y Natural* NIT.: *337851-9*  
 Dirección: *12a 11-11 Zona 1* Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Honorarios por servicios técnicos profesionales prestados en el palacio de la Cultura de la Dirección general del patrimonio cultural y Natural correspondiente al mes de febrero 2014, según Contrato Administrativo 250-2014 y Acuerdo Ministerial No 28-2014.</i>	<i>Q2500.00</i>
	<i>Dos mil quinientos Quetzales exactos</i>	<i>Cancelado</i>
	FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	<b>TOTAL</b> <i>Q2500.00</i>

Guatemala, 28 febrero 2014

Informe No. 002-2014

Doctora  
Rosa María Chan  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho.

Licenciada Chan:

De manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales número 230-2014, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 28-2014 correspondientes al mes de febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "C" y correlativo 042.

**Actividades Realizadas:**

1. Fabricación de una vidriera, barnizado e instalación del mueble de recepción de Palacio Nacional.



2. Restauración de dos maceteros de madera



3. Quitado de dos ventanas en el patio de la Cultura.



4. Restauración de dos ventanas en el área de pinacoteca Patio de la Cultura.

5. Se lijó y rebarnizó un zócalo en el área de torreón ingreso al elevador.

**Resultados Obtenidos:**

1. Se logró habilitar el mueble para recepción e información.
2. Se logró habilitar los maceteros para ser colocados en los ingresos a los patios para actos protocolarios.
3. Se consiguió un espacio para ingreso de cables eléctricos para actos protocolarios en el patio de la Paz.

4. Se realizó un trabajo que consistió en el ajuste de ambas ventanas para abatimiento.
5. Se restauró dicho zócalo para su vista en el egreso presidencial.



Rosa María Guerra  
Administradora



PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA  
Vo.Bo.

Rosa María Guerra  
Administradora General  
Palacio Nacional de la Cultura



Darwin Rafael Quinteros Monroy