

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de Mayo/ 2014.
Informe No.05-2014.

Licenciada:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 252-2014 y Acuerdo Ministerial No. 29-2014**, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie A1 y número 000036**

Actividades Realizadas:

01. Reuniones de trabajo con el Licenciado Mario Reynoso López, administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
02. Se realizaron comisiones del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena y San Benito, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque. En una de estas comisiones se armó el motor del camión, marca Hino, placas oficiales 1684, el cual esta en un predio de la empresa LLANRESA, de Santa Elena, Petén.
03. Se realizó desmontaje de Catarina al camión marca Mercedes Benz, placas O-349BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal, para hacerle el chequeo a los cojinetes, los cuales se encuentran en mal estado, a la espera de los repuestos que el departamento de Contabilidad del Parque en la ciudad de Guatemala tenga que hacer, para armar nuevamente la Catarina.
04. Se realizó engrase de las flechas delanteras y chequeo general caja, Catarina y filtro de aire al vehículo del servicio social, marca KIA, placas O-648BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
05. Se realizo limpieza de carburador y filtro de aire a la motosierra Sthill 381 que está al servicio de la unidad técnica del Parque Nacional Tikal.
06. Se realizó cambio de aceite al motor, filtro de aceite y filtro de diesel, chequeo general de caja y Catarina, así como engrase general al vehículo marca Toyota Dina, placas O-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
07. Se realizó limpieza de carburador, tanque de combustible, chequeo general de caja y catarina al vehículo placas O-140BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
08. Se realizó cambio de aceite al motor, filtro de aceite y de diesel al vehículo tipo bus, marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.

Resultados Obtenidos:

- 01.) 05 Reuniones de trabajo realizadas con el Licenciado Mario Reynoso López, administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.
- 02.) 04 comisiones realizadas del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena y San Benito, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque. En una de estas comisiones se armo el motor del camión, marca Hino, placas oficiales 1684, el cual está en un predio de la empresa LLANRESA, de Santa Elena, Petén.
- 03.) 01 desmontaje de Catarina realizado al camión marca Mercedes Benz, placas O-349BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal, para hacerle el chequeo a los cojinetes, los cuales se encuentran en mal estado, a la espera de los repuestos que el departamento de Contabilidad del Parque en la ciudad de Guatemala tenga que hacer, para armar nuevamente la Catarina.
- 04.) 01 engrase realizado de las flechas delanteras y chequeo general caja, catarina y filtro de aire al vehículo del servicio social, marca KIA, placas O-648BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 05.) 01 limpieza de carburador y filtro de aire realizado a la motosierra Sthill 381 que está al servicio de la unidad técnica del Parque Nacional Tikal.
- 06.) 01 cambio de aceite realizado al motor, filtro de aceite y filtro de diesel, chequeo general de caja y Catarina, así como engrase general al vehículo marca Toyota Dina, placas O-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 07.) 01 limpieza de carburador, tanque de combustible, chequeo general de caja y catarina realizado al vehículo placas O-140BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 08.) 01 cambio de aceite realizado al motor, los filtros de aceite y de diesel al vehículo tipo bus, marca Hino, placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.

