

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de Julio/ 2014.  
Informe No.07-2014.

Licenciada:  
Rosa María Chán Guzmán.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 252-2014 y Acuerdo Ministerial No. 29-2014,** correspondiente al mes de julio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie A1 y número 000039**

**Actividades Realizadas:**

01. Reuniones de trabajo con el Arqueólogo Marco Tulio Castellanos, Sub Administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de julio.
02. Se realizo chequeo de muletas, graduación de frenos traseros y revisión de la caja y catarina al vehículo, color rojo, marca Mazda, placas 0-692BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
03. Se realizo cambio de aceite al motor, filtro de aceite y filtro diesel, graduación de frenos, nivelación de la caja y catarina, soldadura del tubo de la bomba de inyección y manifold del escape al vehículo tipo bus, marca Hino, placas 0-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.
04. Se realizó comisión del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena, Flores, Petén, específicamente en la empresa de mecánica automotriz "LLANRESA", para trasladar el camión, marca Hino, placas oficiales 1684, el cual estaba en el predio de dicha empresa.
05. Se realizo cambio de aceite al motor, filtro de aceite, filtro diesel, también graduación de frenos, chequeo de la caja y catarina al vehículo tipo bus, marca Hino, placas 0-347BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
06. Se realizo cambio de retenedor del cigüeñal, cambio de fajas del motor, graduación de frenos al vehículo marca Toyota Dyna, placas 0-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
07. Se realizo chequeo general de catarina y motor, cambio de aceite y se repararon cremalleras y dos puertas de la cabina al vehículo, tipo pick-up, marca Mazda, color blanco, placas 0-140BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
08. Se realizó limpieza del carburador y cambio de aceite al motor de la bomba de agua, marca YAMAHA.

**Resultados Obtenidos:**

01. 4 reuniones de trabajo realizadas con el Arqueólogo Marco Tulio Castellanos, Sub Administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de julio.
02. 1 chequeo de muletas realizado, 1 graduación de frenos traseros y revisión de la caja y catarina realizados al vehículo, color rojo, marca Mazda, placas 0-692BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
03. 1 cambio de aceite realizado al motor, filtro de aceite y filtro diesel, graduación de frenos, nivelación de la caja y catarina, soldadura del tubo de la bomba de inyección y manifol del escape al vehículo tipo bus, marca Hino, placas 0-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.
04. 1 comisión realizada del Parque Nacional Tikal hacia el área central de Santa Elena, Flores, Petén, específicamente en la empresa de mecánica automotriz "LLANRESA", para trasladar el camión, marca Hino, placas oficiales 1684, el cual estaba en el predio de dicha empresa.
05. 1 cambio de aceite realizado al motor, filtro de aceite, filtro diesel, también graduación de frenos, chequeo de la caja y catarina al vehículo tipo bus, marca Hino, placas 0-347BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
06. 1 cambio de retenedor del cigüeñal realizado, 1 cambio de fajas del motor, 1 graduación de frenos realizado al vehículo marca Toyota Dyna, placas 0-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
07. 1 chequeo general de catarina y motor realizado, 1 cambio de aceite y se repararon cremalleras y dos puertas de la cabina al vehículo, tipo pick-up, marca Mazda, color blanco, placas 0-140BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
08. 1 limpieza del carburador y cambio de aceite realizado al motor de la bomba de agua, marca YAMAHA, propiedad del Parque Nacional Tikal.

OBSERVACIONES: Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido a la Administración, Coordinación Técnica y Delegación de Recursos Humanos, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén.

Atentamente.

  
**José Alberto Burgos Moreno.**

Vo. Bo.

  
**Marco Tulio Castellanos Pinelo**  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural