

Guatemala 31 de octubre de 2014 ✓

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho ✓

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios Profesionales, correspondientes al mes de octubre del 2014, conforme a lo estipulado en la Cláusula Octava del Contrato Administrativo número 765-2014, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 143-2014, las cuales detallo a continuación. ✓


**Actividades:**

- ✓ 1. Asesoría a proyectos que soliciten intervención en el Conjunto Histórico de la Isla de Flores, Petén, que sean asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. ✓
- ✓ 2. Supervisión del proyecto "Restauración del Instituto Normal Centroamericano para Señoritas INCAS", en el departamento de Jalapa. ✓
- ✓ 3. Inspección Técnica al Edificio Municipal de San Francisco Zapotitlán, en el departamento de Suchitepéquez. ✓
- ✓ 4. Inspección Técnica al Edificio que ocupa la Oficina Tributaria de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, en el municipio de Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez. ✓
- ✓ 5. Asesoría a los proyectos que soliciten autorización de intervención en el área de Jalapa y Santa Rosa que sean asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. ✓
- ✓ 6. Elaborar Diagnósticos, dictámenes técnicos y evaluación de expedientes de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa. ✓
- ✓ 7. Participación en reuniones y juntas técnicas del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. ✓


**Resultados Obtenidos:**

- ✓ 1. Evaluación de los siguientes expedientes del Conjunto Histórico de la Isla de Flores, Petén:
  - Trabajos de Cambio de Cubierta y refuerzo estructural del inmueble ubicado en la Avenida la Libertad y Callejón Corona, Manzana 19, Lote 177, Flores, Petén. ✓
- ✓ 2. Se realizó la supervisión final del proyecto de intervención en el módulo 2 del Conjunto Arquitectónico del INCAS: Los trabajos culminaron en un 100% en su ejecución física, cumpliendo con lo autorizado en Resolución No. A.J. 388-2012/JANETH de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, solamente se deberá de verificar que no exista filtración de lluvia hacia el interior del inmueble. ✓

3. Se realizó inspección técnica, con el objetivo de verificar el estado actual de Conservación del Edificio Municipal de San Francisco Zapotitlán, así mismo se sostuvo reunión con las autoridades municipales, indicándoles los procedimientos administrativos que deberán de realizar para obtener autorización por parte de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, ya que se pretende realizar un proyecto de intervención en dicho inmueble.
4. Se realizó inspección técnica, con el objetivo de verificar el estado actual de Conservación del Edificio que ocupa la Oficina Tributaria de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT en el municipio de Mazatenango, así mismo se sostuvo reunión con el personal de la unidad de Infraestructura de la SAT, indicándole las recomendaciones y lineamientos técnicos que se deberán de tomar en cuenta para la elaboración del proyecto de Intervención que se realizará en el inmueble.
5. Asesorar de forma permanente a las diferentes comunidades del área rural del país que deseen intervenir el Patrimonio Cultural.
6. Dar seguimiento y opinión técnica a los proyectos de intervención en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa.
7. Conocer y evaluar en conjunto los proyectos de intervención en las distintas regiones del país.

  
Rudy Alexander Gálvez Vásquez

Vo.Bo.

  
Ma. Arq. Montenegro P.  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORSA