

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3 – 2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24 – 2016**, correspondiente al mes de diciembre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 0108.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección al inmueble ubicado en la 3ª avenida 4 – 61 zona 1 “Conservatorio Nacional de Música Germán Aicantara”, con el fin de verificar el avance de los trabajos conforme a la planificación autorizada en la Resolución Numero DAJ – 544 – 2015 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Inspección al Paraninfo Universitario, ubicado en la 2ª avenida 12 – 04 zona 1, con el fin de asesorar la colocación de monumentos en uno de sus patios, previo a la respectiva autorización.
- Evaluación sobre la apertura de un vano, a realizar en el inmueble ubicado en la 6ª avenida “A” 15 – 22 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación sobre la propuesta de colocación de 25 postes entre la 5ª calle y 4ª avenida de la zona 13 hacia la 11ª avenida y 10ª calle “A” de la zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación del proyecto titulado: “Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Tanque El Grande”, ubicado en la 25 avenida 18 – 36 zona 12, Colonia 3 de Julio, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación del proyecto titulado: “Mejoramiento Parque Minerva”, ubicado en la zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección al inmueble ubicado en la 1ª calle 9 – 15 zona 2, con el fin de evaluar la ampliación de la entrada hacia el interior del mismo.
- Inspección al inmueble ubicado en la 13ª calle 11 – 52 zona 1, con el fin de realizar un análisis del estado actual del mismo.
- Inspección al mausoleo No. G – 16, sección segunda, Cuadro No. 16, del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, con el fin de evaluar la construcción de un nicho en el mismo.
- Inspección al mausoleo No. 123, 4ª Fila Interior, Cuadro No. 21, del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, con el fin de supervisar los trabajos autorizados por esta institución.
- Diagnostico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.
- Análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.

- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.
- Elaboración de la paleta de colores para la aplicación de pintura en mausoleos ubicados dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección al inmueble ubicado en la 3ª avenida 4 – 61 zona 1 “Conservatorio Nacional de Música Germán Alcantara”, con el fin de verificar el avance de los trabajos conforme a la planificación autorizada en la Resolución Numero DAJ – 544 – 2015 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	Opinión Técnica sobre ampliación de Resolución Archivada en Leitz.
Inspección al Paraninfo Universitario, ubicado en la 2ª avenida 12 – 04 zona 1, con el fin de asesorar la colocación de monumentos en uno de sus patios, previo a la respectiva autorización.	Opinión Técnica del proyecto a partir de la fecha en que entreguen lo solicitado para complementar expediente Archivada en Leitz.
Evaluación sobre la apertura de un vano, a realizar en el inmueble ubicado en la 6ª avenida “A” 15 – 22 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio sobre el proyecto presentado Archivada en Leitz.
Evaluación sobre la propuesta de colocación de 25 postes entre la 5ª calle y 4ª avenida de la zona 13 hacia la 11ª avenida y 10ª calle “A” de la zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Evaluación del proyecto titulado: “Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Tanque El Grande”, ubicado en la 25 avenida 18 – 36 zona 12, Colonia 3 de Julio, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica del proyecto a partir de la fecha en que entreguen lo solicitado para complementar expediente Archivada en Leitz.
Evaluación del proyecto titulado: “Mejoramiento Parque Minerva”, ubicado en la zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica del proyecto a partir de la fecha en que entreguen lo solicitado para complementar expediente Archivada en Leitz.
Evaluación de la ampliación de la entrada al inmueble ubicado en la 1ª calle 9 – 15 zona 2.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Evaluación del estado actual del inmueble ubicado en la 13ª calle 11 – 52 zona 1.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Evaluación sobre la ampliación de un nicho en el mausoleo No. G – 16, sección segunda, Cuadro No. 16 del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspecciones técnicas a los trabajos autorizados a realizar al mausoleo No. 123, 4ª Fila Interior, Cuadro No. 21, del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.

Inspección técnica, diagnóstico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.	Oficio sobre avance de capacitación Archivada en Leitz.
Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.	Oficio sobre avance de capacitación Archivada en Leitz.
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.	Oficio sobre avances en el Plan de Manejo anual Archivado en Leitz
Elaboración de la paleta de colores para la aplicación de pintura en mausoleos ubicados dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Opiniones técnicas de distintos expedientes Archivado en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de evaluación de expedientes entre Municipalidad y DECORBIC Archivado en Leitz.

Atentamente

Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC

Ingrid Noemí Morales Carías

Vo.Bo.