

Guatemala 28 de febrero del 2018.

Licenciada

Gradys Elizabeth Páala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su Despacho

Estimada Señora Viceministra:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por **Servicios Profesionales Número 476-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018** correspondiente al mes de febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B No. 000102**

Actividades Realizadas del Contrato:

- Asesorar al personal técnico y profesional de la oficina de Conservación y Restauración y la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar en la elaboración de estudios de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura, sellando y firmando planos y especificaciones técnicas que le sean requeridos.
- Asesorar en actividades realizadas por los trabajadores, operarios de los talleres de restauración o por empresas contratadas que realizan actividades de intervención dentro de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar por la protección y la restauración de los bienes patrimoniales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar sobre los daños o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar en actividades varias.

Funciones Realizadas:

- Se coordinó actividades de la oficina de Conservación Arq. Mohamed Estrada y la Sub administradora Arq. Luisa Fernanda Rojas de los proyectos a ejecutar en el año 2018.
- Se coordinó la planificación y entrega de la fachada sur Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar al equipo técnico de Conservación, para cuantificar fachaletas de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se coordinó la planificación de los patios de la Paz y la Cultura para los permisos del IDAEH.
- Se realizó última revisión del listado de materiales de los códigos de insumo en compras de las fachadas del Palacio Nacional de la Cultura, del año 2018 para ejecución.
- Se supervisó el área de los trabajos preliminares de la intervención de la fachada sur, armando los andamios, materiales y equipo a utilizar con el personal del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó en reunión de avances para planificación de los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura, con el Arquitecta Luisa Fernanda Rojas y Arq. Mohamed Estrada.



Silvia Bolaños
VO:BO Administradora
Palacio Nacional de la Cultura

Arquitecto Edwin Hoyado Barrios Contreras
~~Servicios Profesionales~~

Guatemala 28 de febrero de 2018
Informe de Resultados

Licenciada

Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de Resultados de actividades conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 473-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 8-2018, correspondiente del 3 de enero al 28 de febrero del 2018.


Resultados Cualitativos:

1. Asesorar en la elaboración de la planificación de la restauración de la fachada sur del Palacio Nacional de La Cultura.
2. Inicio de la restauración de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura. haciendo el registro y levantamiento de daños que presentan las fachaletas de concreto y los agentes biológicos, químicos y antropicos que han afectado a la misma, para lo cual se llevo una bitácora del proyecto, la elaboración de los planos de la fachada del Torreón central de las intervenciones realizadas.
3. Supervisión en las reparaciones de la restauración de la fachada sur y vigas Vierendel del Salón de Recepciones.
4. Elaboración de informes de avances físicos de la restauración del patio de la Paz y Salón de Recepciones del Palacio Nacional de La Cultura
5. Apoyo y logística de la planificación de la fachada sur de los técnicos y trabajadores del Departamento de conservación del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Cuantitativos:

1. Elaboración de planificación de la restauración de la fachada sur, del Palacio Nacional de La Cultura.
2. Restauración y reparación de los daños en las vigas Vierendel del salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura
3. Apoyo técnico y cotizaciones solicitadas por la Administración del Palacio Nacional de La Cultura.


Arq. Edwin Horacio Barrios Contreras


Silvia Bolaños
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura

Guatemala 28 de febrero de 2018
Informe final de Resultados

Licenciada
Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 473-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 8-2018, correspondiente del 3 de enero al 28 de febrero de 2018.

Actividades Realizadas:

1. Coordinación en la planificación de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura, haciendo el registro y levantamiento de daños que presentan las fachaletas de concreto y los agentes biológicos, químicos y antropicos que han afectado a la misma, asesorando la elaboración de los planos de la fachada de las intervenciones a realizar.
2. Elaboración de dictámenes técnicos, opiniones técnicas solicitadas por la administración del Palacio Nacional de la Cultura.
3. Elaboración de informes técnicos de la restauración del Palacio Nacional de La Cultura.
4. Supervisión conjunta con el Arq. Mohamed Estrada de las áreas que a continuación se describen:

Azotea:

- 6,680 metros cuadrados de limpieza y eliminación de micro flora y líquenes de la superficie de terraza de la azotea.

Salón de Recepciones:

- 288.88 metros cuadrados de limpieza y liberación de micro flora y líquenes en cúpula.
- 288.88 metros cuadrados de liberación de repello y picado de superficie en cúpula.
- 288.88 metros cuadrados de integración de repellos, acabado final e impermeabilización de cúpula.
- 279.60 metros cuadrados de liberación de líquenes, micro flora, pintura en mal estado y exfluorescencias en vigas Vierendel.

Otras áreas:

- De forma paralela a estos frentes de trabajo se ha estado trabajando en los proyectos de cambio de cubiertas en los patios de la paz y la cultura para ejecutarse en el 2018.


~~Arq. Edwin Horacio Barrios Contreras~~

Silvia Bolaños
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura