

Guatemala 28 de Febrero de 2018

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Respetable Viceministra:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 28 de Febrero de 2018 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 477-2018** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018** Para cobro de mis honorarios presento factura serie "B" 0128.

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se brindó apoyo con la elaboración de reportes semanales de los trabajos varios de reparación.
- Se brindó apoyo con la planificación para restauración de la fachada Sur solicitada por los profesionales de la oficina de conservación del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó el apoyo con las inspecciones en cada frente de trabajo.
- Se brindó apoyo en las cuantificaciones para las solicitudes de los materiales e insumos para los trabajos de reparación en azotea del gran salón de recepciones.
- Se brindó apoyo en las inspecciones técnicas de los trabajos solicitados por los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó con los profesionales en las supervisiones y toma de notas con registros fotográficos evidenciales de los procesos de intervención según las indicaciones de los profesionales de la oficina de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se colaboró con las estimaciones de los tiempos de trabajo con los renglones correspondientes a la restauración de la fachada Sur.
- Se elaboraron los cronogramas para ejecución del proyecto de restauración de la fachada sur.




Eduardo Alfredo Ovando Dorantes

Servicios Técnicos

Oficina de Conservación

Palacio Nacional de la Cultura

Vo.Bo.



M. Sc. Arq. Anisaferrnanda Rojas Garcia

Subadministradora

Palacio Nacional de la Cultura


Guatemala 28 de Febrero de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado al **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 477-2018** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**. Correspondientes del 03 de Enero al 28 de Febrero del presente año.

- **Resultados cualitativos:** Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración para la planificación de la restauración de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura, apoyo con la supervisión de los trabajos de restauración y reparación del Palacio Nacional de la Cultura.
- **Resultados Cuantitativos:** Se llevó acabo la elaboración de más de 8 reportes semanales referentes a los trabajos de reparación de lados aledaños de la cúpula del salón de recepciones, se llevó acabo 10 cronogramas del proyecto de la restauración de la fachada Sur del palacio nacional de la cultura, 14 avances y resúmenes en fotografía, se elaboró los registros fotográficos como evidencia de las intervenciones.



Eduardo Alfredo Ovando Dorantes  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación  
Palacio Nacional de la Cultura

Vo.Bo.



M. Sc. Arq. Luisfermanah Rojas García  
Subadministradora  
Palacio Nacional de la Cultura



Guatemala 28 de Febrero de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su despacho.


Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades correspondiente al 03 de Enero al 28 de Febrero conforme a lo estipulado al **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 477-2018** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**.

Actividades realizadas:


- **Mes de Enero 2018:** se continuo con los registro fotográficos y avances de los trabajos de restauración y reparación de la azotea, parapeto del patio de la Paz y reparaciones varias en la azotea del torreón central del palacio nacional de la cultura, se documentó los trabajos de reparaciones varias como registro, se elaboró los reportes semanales y cuantificaciones de los mismos.





- **Mes de Febrero 2018:** Se elaboró parte de la planificación para la estimación de los tiempos de trabajo con cronogramas de los renglones de trabajo, Se le dio seguimiento a los registros fotográficos de los trabajos varios de reparación del torreón central, azotea patio del gran salón de recepciones, azotea patios árabes, azotea patio de la paz, se elaboró los reportes de avances semanales de todos los trabajos de restauración.





**Eduardo Alfredo Ovando Dorantes**  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación  
Palacio Nacional de la Cultura

**M. Sc. Arq. Luisferminda Rojas García**  
Subadministradora  
Palacio Nacional de la Cultura

**Vo.Bo.**