

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe ctividades mensuales conforme a lo estipulado en Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 488-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 8-2018, correspondiente al mes de Febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" número 000068.

Actividades Realizadas:

- 1 Inspección del inmueble No. 33 A, Aldea San Gaspar Vivar, Sacatepequez
- 2 Trabajo de ampliación en 2a Calle 16-56, Zona 6, Ciudad de Guatemala
- 3 Trabajo de construcción en la 3 avenida "A" 01-56, zona 1, Ciudad de Guatemala.
- 4 Planos de remodelación de servicios sanitarios en Ex Convento Santo Domingo, Ciudad de Guatemala.
- 5 Cuantificación de materiales remodelación de sistema hidráulico Ex Convento Santo Domingo.
- 6 Planos de cambio de cubierta área de Dirección General
- 7 Asistencia a reuniones coordinadas por la Jefatura del DECORBIC
- 8 Asistencia a reuniones coordinadas por la Jefatura del DECORBIC

Resultados Obtenidos:

	Actividad	Documento de Soporte
1	Inspección del inmueble No. 33 A, Aldea San Gaspar Vivar, Sacatepequez	Informe, archivado en Leitz
2	Trabajo de ampliación en 2a Calle 16-56, Zona 6, Ciudad de Guatemala	Opinión, archivado en Leitz
3	Trabajo de construcción en la 3 avenida "A" 01-56, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Informe, archivado en Leitz
4	Planos de remodelación de servicios sanitarios en Ex Convento Santo Domingo, Ciudad de Guatemala.	Planos
5	Cuantificación de materiales remodelación de sistema hidráulico Ex Convento Santo Domingo.	Avance
6	Planos de cambio de cubierta área de Dirección General	Planos

Sin otro particular,



Vo.Bo.
Arq. Rony Amilcar Chávez Rivas
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D.E.C.O.R.A.T.C

Atentamente,



Nelly María Aguilera Duarte

Nelly María Aguilera Duarte
ARQUITECTA
Colegiado 5544

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en Contrato Administrativo por Servicios Profesionales **Número 488 - 2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al 3 de Enero hasta el 28 de Febrero del presente año.


Actividades Realizadas:

- 1 Inspección del inmueble No. 33 A, Aldea San Gaspar Vivar, Sacatepequez
- 2 Trabajos de remodelación de locales comerciales en la 3 avenida 22-20, zona 1, Ciudad de Guatemala.
- 3 Trabajo de construcción en la 3 avenida "A" 01-56, zona 1, Ciudad de Guatemala.
- 4 Planos de remodelación de servicios sanitarios en Ex Convento Santo Domingo, Ciudad de Guatemala.
- 5 Planos y cuantificación de materiales de Re adecuación de Sistema Hidráulico Ex Convento Santo
- 6 Planos de cambio de cubierta área de Dirección General
- 7 Visita técnica a la construcción del Mercado Municipal de Asunción Mita, Jutiapa.
- 8 Visita técnica a la construcción del Mercado Municipal de Asunción Mita, Jutiapa.
- 9 Asesoría Inmueble ubicado en 7 calle 10-55, zona 1
- 10 Trabajos de ampliación de segundo nivel en la 2 calle 12-14, zona 1, Ciudad de Guatemala.
- 11 Trabajos de construcción en la 13 calle "A" 10-39, zona 1, Ciudad de Guatemala.
- 12 Trabajos de obra civil sobre instalación de caja de registro en zona 1, Ciudad de Guatemala.
- 13 Trabajos de construcción en la calle corona, manzana 18, lote 55, Conjunto Historico, Ciudad de
- 14 Trabajo de ampliación en 2a Calle 16-56, Zona 6, Ciudad de Guatemala



Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera

SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales
DECORBIIC











Nelly Maria Aguilera Duarte
ARQUITECTA
Colegiado 5544







Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en Contrato Administrativo por Servicios Profesionales **Número 488-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al 3 de Enero hasta el 28 de Febrero del presente año.


Resultados Obtenidos:

Actividad		Documento de Soporte	Fotografía
INFORME TÉCNICO			
1	Inspección del inmueble No. 33 A, Aldea San Gaspar Vivar, Sacatepequez	Informe Técnico No. 0015-2018/DECORBIC	
2	Trabajos de remodelación de locales comerciales en la 3 avenida 22-20, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Informe Técnico No. 001-2018/Ventanilla Única/NMAD	
3	Trabajo de construcción en la 3 avenida "A" 01-56, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Informe Técnico No. 0013-2018/Ventanilla Única/NMAD	
4	Planos de remodelación de servicios sanitarios en Ex Convento Santo Domingo, Ciudad de Guatemala.	Informe Técnico No. 0017-2018/DECORBIC	
5	Planos y cuantificación de materiales de Re adecuación de Sistema Hidráulico Ex Convento Santo Domingo.	Informe Técnico No. 0018-2018/DECORBIC	
6	Planos de cambio de cubierta área de Dirección General	Informe Técnico No. 0019-2018/DECORBIC	
7	Trabajos de restauración en el Templo de Minerva y construcción de nuevo Mercado Municipal, Jalapa, Jalapa.	Informe Técnico No. 0011-2018/DECORBIC	
8	Visita técnica a la construcción del Mercado Municipal de Asunción Mita, Jutiapa.	Informe Técnico No. 0014-2018/DECORBIC	

9	Asesoría inmueble ubicado en 7 calle 10-55, zona 1	Informe Técnico No. 0010-2018/DECORBIC	
OPINIÓN TÉCNICA			
10	Trabajos de ampliación de segundo nivel en la 2 calle 12-14, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica No. 144-2017/Ventanilla Única/NMAD	
11	Trabajos de construcción en la 13 calle "A" 10-39, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica No. 002-2018/Ventanilla Única/NMAD	
12	Trabajos de obra civil sobre instalación de caja de registro en zona 1, Ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica No. 005-2018/DECORBIC	
13	Trabajos de construcción en la calle corona, manzana 18, lote 55, Conjunto Histórico, Ciudad de Petén.	Opinión técnica No. 023-2018/NMAD	
14	Trabajo de ampliación en 2a Calle 16-56, Zona 6, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica No. 0012-2018/DECORBIC	


Sin otro particular,

Atentamente,



Nelly María Aguilera Duarte

Vo.Bo.



Nelly María Aguilera Duarte
ARQUITECTA
Colegiado 5544

Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D.E.C.U.C.A.B.I.C.