

INGRID NOHEMI MORALES CARIAS Est. 1
 18 Avenida Lote 26, Manzana "H" Zona 4,
 Colonia Villas del Rosario, Mixco, Guatemala
 Tel.: (502) 5633-7607

FACTURAS
 PEQUEÑO
 CONTRIBUYENTE
 SERIE "M"

Nº 0128


NIT: 7290238-8

DÍA	MES	AÑO
27	MARZO	2018

Guatemala,

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL



DIRECCION: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1 NIT: 3918251-9

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 563-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 8-2018	Q10000.00
CANCELADO		
		
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
TOTAL EN LETRAS:		
DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS TOTAL Q.:		10000.00

Malinde Impresores Est. 2 NIT: 604388-4 TEL: 5780-6158
 Según AG 5-2013 Art. 29 Estas facturas tienen una validez de 2 años a partir de la fecha de Autorización de la SAT

Autorizado Según Resolución 2016-5-1369-237 del 13/06/2016
 Facturas Pequeño Contribuyente Serie M del 101al 200 SAT 100 J

ORIGINAL: CLIENTE * DUPLICADO: CONTABILIDAD



Mrs. Rosy América Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D.E.C.A.B.I.C.

Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 563 - 2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2018**, correspondiente al mes de marzo del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 0128.

ACTIVIDADES REALIZADAS


- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Construcción de Cubierta con Tenso - Estructura para el Departamento de Registro y Estadística, Edificio DIGA", dentro del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto de modificación de las mamparas de una batería de los servicios sanitarios públicos para uso de personas con discapacidad en el Edificio I, Planta Central del Ministerio de Educación ubicado en la 6ª calle 1 - 87 zona 10 de la ciudad de Guatemala.
- Evaluación del proyecto del Acuerdo Gubernativo que contiene el Reglamento de Cementerios presentado por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- Evaluación del Manual de Mantenimiento del Edificio de la Sede Central del Ministerio de Educación ubicado en la 6ª calle 1 - 87 zona 10 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto de colocación de un oso (escultura) en la Plaza Berlín zona 13 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto de restauración de la cúpula y losa del Edificio I, Planta Central del Ministerio de Educación ubicado en la 6ª calle 1 - 87 zona 10 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Muro de Atletas Olímpicos" en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores zona 5 de la ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.


RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Construcción de Cubierta con Tenso - Estructura para el Departamento de Registro y Estadística, Edificio DIGA", dentro del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.

Inspección técnica y análisis del proyecto de modificación de las mamparas de una batería de los servicios sanitarios públicos para uso de personas con discapacidad en el Edificio I, Planta Central del Ministerio de Educación ubicado en la 6ª calle 1 - 87 zona 10 de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Evaluación del proyecto del Acuerdo Gubernativo que contiene el Reglamento de Cementerios presentado por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Evaluación del Manual de Mantenimiento del Edificio de la Sede Central del Ministerio de Educación ubicado en la 6ª calle 1 - 87 zona 10 de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto de colocación de un oso (escultura) en la Plaza Berlín zona 13 de la ciudad de Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto de restauración de la cúpula y losa del Edificio I, Planta Central del Ministerio de Educación ubicado en la 6ª calle 1 - 87 zona 10 de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Muro de Atletas Olímpicos" en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores zona 5 de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.


Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152
 Ingrid Nohemi Morales Carías


 SUBJEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DE COORBIC
 Vo.Bo.