

Guatemala 30 de abril del 2018.

Licenciada

Gradys Elizabeth Pálala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su Despacho

Estimada Señora Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por **Servicios Profesionales Número 1009-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 162-2018** correspondiente al mes de abril del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B No. 000104**.

Actividades Realizadas del Contrato:

- Asesorar al personal técnico y profesional de la oficina de Conservación y Restauración y la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar en la elaboración de estudios de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura, en la planificación de los proyectos de Conservación pertinentes al Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar actividades realizadas por los trabajadores, operarios de los talleres de restauración o por empresas contratadas que realizan actividades de intervención dentro de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar por la protección y la restauración de los bienes patrimoniales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar sobre los daños o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar en actividades varias.
- Asesorar a los trabajadores en las áreas intervenidas realizadas en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesorar los trabajos realizados por los contratistas que realizaron proyectos en el Palacio Nacional de la Cultura.

Funciones Realizadas:

- Se coordinó actividades de la oficina de Conservación Arq. Mohamend Estrada de los trabajos realizados en la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se coordinó la planificación de los materiales de la Fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura y el departamento de Contabilidad para priorizar dichos materiales de la cuota que se asignó.
- Se realizó visitas de campo de los trabajos realizados de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó en el curso de la Restauración y Conservación del Palacio Nacional de la Cultura impartido por la Arquitecta con especialidad en Restauración María Elena Molina los días lunes y viernes de 12:00 am a 13:00 horas.
- Se coordinó y reviso los insumos que coloco la empresa Pro-Higiene en todos los baños del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó visitas de campo de los trabajos realizados de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realiza la cuantificación de los materiales de la fachada oeste del Palacio Nacional de la Cultura.

VO.BO.


M. Sc. Arq. Luisafemanda Rojas Garcia
Subadministradora
Palacio Nacional de la Cultura


Arquitecto Edwin Horacio Barrios Contreras
Servicios Profesionales

EDWIN HORACIO BARRIOS CONTRERAS

Edwin Horacio Barrios Contreras
3 Calle 5 Avenida Zona 1 Barrio Brisas del Cutzan
Chicacao, Suchitepéquez

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE Serie B

Nº 000104


Nit: 2906444-9

DIA	MES	AÑO
30	04	2018

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. -

DIRECCION: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1

NIT: 337851-9

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL.
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS al PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE al MES DE ABRIL DEL 2018. SEGUN Contrato Administrativo No. 1009-2018, CIPROBADO MERCANTIL ACUERDO MINISTERIAL No. 16.2-2018	Q 12,000. ⁰⁰
		
	CANCELADO	
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL		

Total en letras: DOCE MIL QUETZALES EXACTOS. -

TOTAL Q. 12,000.⁰⁰

Litografía Opción Empresarial, S.A. Nit. 96208627 Serie B del 101 al 200
Autorizado Según Resolución 2018-1-61-195193 de fecha 06/02/2018
Vencen el 05/02/2020.

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: CONTABILIDAD