


INGRID NOHEMI MORALES CARIAS Est. 1
 18 Avenida Lote 26, Manzana "H" Zona 4,
 Colonia Villas del Rosario, Mixco, Guatemala.
 Tel.: (502) 5633-7607

FACTURAS
 PEQUEÑO
 CONTRIBUYENTE
 SERIE "M"

No 0130

NIT: 7290238-8

D I A M E S A Ñ O		
Guatemala,		
31	MAYO	2018
NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
DIRECCION: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1		NIT: 3307351-9
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO E63-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 8-2018.	10000.00
<p>CANCELADO</p> 		
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL CEFTEZALES EXACTOS		TOTAL Q.: 10000.00

Malindo Impreses Est. 2 NIT: 604386-9 TEL: 5786-6156
 Según AG 5-2013 Art. 29 Estas facturas tiene una validez de 2 años a partir de la fecha de Autorización de la SAT

Autorizado Según Resolución 2016-5-1369-237 del 13/06/2016
 Facturas Pequeño Contribuyente Serie M del 101al 200 SAT 100 J

ORIGINAL: CLIENTE * DUPLICADO: CONTABILIDAD



Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DE CORBIC

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature appears to be 'Rony Amílcar Chávez Rivera' and is written over a horizontal line.

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 563 – 2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2018**, correspondiente al mes de mayo del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 0130.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de restauración en el inmueble denominado Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSUVUMEH, ubicado en la 7ª avenida 14 – 57 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de elaboración de señalización en el inmueble denominado Instituto para Señoritas Belén, ubicado en la 10ª avenida 12 – 01 y 11ª avenida 12 – 20 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación del Manual de Mantenimiento del Edificio de la Sede Central del Ministerio de Educación ubicado en la 6ª calle 1 – 87 zona 10 de la ciudad de Guatemala.
- Evaluación del proyecto ejecutado en el Puente José María Reyna Barrios, ubicado en la 7ª avenida y 22ª calle zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación de los daños ocasionados al patrimonio en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 5 – 80 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.


RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y evaluación del proyecto de restauración en el inmueble denominado Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSUVUMEH, ubicado en la 7ª avenida 14 – 57 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto de elaboración de señalización en el inmueble denominado Instituto para Señoritas Belén, ubicado en la 10ª avenida 12 – 01 y 11ª avenida 12 – 20 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.

Evaluación del Manual de Mantenimiento del Edificio de la Sede Central del Ministerio de Educación ubicado en la 6ª calle 1 - 87 zona 10 de la ciudad de Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Evaluación del proyecto ejecutado en el Puente José María Reyna Barrios, ubicado en la 7ª avenida y 22ª calle zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Evaluación de los daños ocasionados al patrimonio en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 5 - 80 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA



Vo.Bo.

Ingrid Nohemí Morales Carías

