


NADIA MIRANDA BARRERA

NADIA MIRANDA BARRERA
5 Avenida 4-29 Zona 2
Guatemala, Guatemala



NIT. 8063313-7

**FACTURA
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
Serie "A"**

No. **010** Guatemala,

DIA	MES	AÑO
31	05	2018

Nombre: *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*

Dirección: *12 avenida 11-11 zona 1*

NIT.: *337851-9*

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Honorarios por Servicios Técnicos</i>	<i>7,000.00</i>
	<i>Prestados al Palacio Nacional</i>	
	<i>de la cultura de la Dirección general</i>	
	<i>del Patrimonio cultural y natural</i>	
	<i>correspondiente al mes de mayo del</i>	
	<i>2018 Según contrato Administra-</i>	
	<i>tivo 1052-2018; Aprobado</i>	
	<i>mediante acuerdo ministerial</i>	
	<i>No. 162-2018.</i>	
	<i>*NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL*</i>	
	<i>Cancelado</i>	
En letras: <i>Siete mil quetzales exactos</i>		TOTAL Q. <i>7,000.00</i>

Vertical stamp: Autorizado S/Resolución 2017-1-61-25752 De 1 A 25 del 5-10-2017 VENCE 5-10-2018

Servicios Profesionales Nissi NIT 6894940-5 Tel.: 2339-3160

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

M. Sc. Arq. Lina Sarmiento Rojas Garcia
Subadministradora
Palacio Nacional de la Cultura

010

2018

5-10-2018

NADIA MIRANDA BARRERA

Guatemala, 31 de mayo de 2018
Informe de actividades de mayo de 2018

Licenciada
Gladis Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1052-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 162-2018** correspondiente al mes de mayo de 2018 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 010.

Actividades Realizadas

- Apoyo en el registro de piezas, medición, fotografía de las piezas intervenidas en la fachada sur del palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyo en registro y encuesta del tipo de uso del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyo en registro y encuesta del numero de usuarios del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyo en registro y encuesta de las problemáticas que se presentan dentro del palacio Nacional de la cultura.
- Se brindo apoyo para el ingreso de tabulaciones de encuestas trabajadas.


Se realizó la cuantificación y Numeración de piezas intervenidas en el parapeto de la Fachada sur, tomando registro fotográfico con el fin de ingresarlo en fichas de registro las cuales conllevan información acerca de los elementos, estado actual tipo de intervención, fotografía del estado actual, descripción de la intervención, fotografía de la intervención, y el objetivo de la intervención. Con el fin de llevar un registro e información de los avances físicos que se están realizando.

Se ingresaron datos del tipo de uso que se establece en el palacio Nacional de la Cultura, los cuales se realizaron en los cuatro niveles mas el sótano del patio de la paz y el patio de cultura, determinando que el uso siempre predomina en el uso de oficinas, dicha información se ingresó en tabulaciones y gráficas, y un plano representativo para los 5 niveles.

Se ingresaron datos del numero de usuarios los cuales se determino la cantidad de usuarios por nivel y por patio, así mismo se determino el número de usuarios según tipo de ambiente, dicha información se ingresó en tabulaciones y gráficas, y un plano representativo para los 5 niveles.

Dado a las encuestas se establecieron los tipos de problemas que están afectando el palacio Nacional de la cultura donde se determino las consecuencias y la problemática con el usuario de acuerdo con los espacios.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.



M. Sc. Arq. Luisa Fernanda Rojas Garcia
Subadministradora
Palacio Nacional de la Cultura

Vo.Bo.



Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.