

**ARQ. BRENDA RAQUEL LOPEZ WUNDRAM**

Diagonal 5 40-02 zona 8 lote 90  
Quetzaltenango, Quetzaltenango  
BRENDA RAQUEL, LOPEZ WUNDRAM  
Arquitecta - Colegiado 3757

No. 012		
Nit: 2798558-K		
QUETZALTENANGO		
Día	Mes	Año
29	06	2018

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural	Nit: 337851-9
Dirección: 12 avenida 11-11, Zonal, Guatemala	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Departamento de Conservación y Restauración de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al 2 hasta el 31 de Mayo del año 2018, según contrato administrativo No. 1434-2018 y acuerdo ministerial No. 319-B-2018. <u>Cancelado</u>	9,677.42
	Cantidad en letras: <u>Noventa y siete</u> 42/100	TOTAL Q. 9,677.4

Resolución No. 2018-1-61-292825 de fecha 10/04/2018 del 01 al 50. Vigente 1 Año, hasta el 09/04/2019  
Dólet NIT: 2644756-8, Tel. 7767-1227 P/S copia amarilla T/N block  
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Guatemala, 31 de Mayo de 2018  
Informe mensual de labores No. 01- 2018

Licenciada:  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes del 02 al 31 del mes de Mayo del año 2018, conforme a lo estipulado en la cláusula novena del Contrato Administrativo **No. 1434-2018**, y Acuerdo Ministerial **319-B-2018**, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 012.

**Actividades:**

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 5-19, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 avenida 10-40, zona 1, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 5-20, zona 1, Quetzaltenango.

## ACTIVIDADES REALIZADAS


1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 15-45, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en La calle Rodolfo Robles 12-20, zona 3, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 13-35, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 0-18, zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle D11-07, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida 5-17, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 5-28, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 7-13, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 2-25, zona 1, Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 6-36, zona 1, Quetzaltenango.
11. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olinstepeque, Municipio de Olinstepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
12. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
13. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
14. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
15. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.



**Resultados obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documentos de soporte</b>
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 15-45, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la calle Rodolfo Robles 12-20 , zona 3, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 13-35, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 0-18, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle D11-07, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida 5-17, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 5-28, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 7-13, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 2-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 6-36, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
11. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Orintepeque, Municipio de	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.

Olintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	
12. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
13. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
14. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
15. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.



Vo.Bo.

Arg. Rony Amílcar Chávez Rincón  
 SUB-JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIC



Brenda Raquel López Wundram.



# ARQ. BRENDA RAQUEL LOPEZ WUNDRAM

Diagonal 5 40-02 zona 8 lote 90  
Quetzaltenango, Quetzaltenango

BRENDA RAQUEL, LOPEZ WUNDRAM  
Arquitecta - Colegiado 3757

FACTURA SERIE A

No. 015

Nit: 2798558-K


QUETZALTENANGO

Día	Mes	Año
29	06	2018

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 Avenida 11-11 zona 1, Guatemala.

Nit: 337851-9

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<p>Honorarios por servicios profesionales prestados en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de junio del año 2018, según contrato administrativo No 1434-2018, y acuerdo ministerial No. 319-B-2018.</p> <p><b>CANCELADO</b> </p> <p>Cantidad en letras: <u>Diez mil quetzales exactos.</u></p>	10,000.00
Resolución No. 2018-1-61-292825 de fecha 10/04/2018 del 01 al 50. Vigente 1 Año, hasta el 09/04/2019 Dálet NIT: 2644756-8, Tel. 7767-1227 P/S copia amarilla T/N black		<b>TOTAL Q.</b> 10,000.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Guatemala, 29 de Junio de 2018  
Informe de labores No. 02- 2018

Licenciada:  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes al mes de Junio del año 2018, conforme a lo estipulado en la cláusula novena del Contrato Administrativo **No. 1434-2018**, y Acuerdo Ministerial **319-B-2018**, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 015.

**Actividades:**

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

## ACTIVIDADES REALIZADAS


1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 15-45, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en La calle Rodolfo Robles 12-20, zona 3, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 13-35, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 0-18, zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle D11-07, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida 5-17, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 5-28, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 7-13, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 2-25, zona 1, Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 6-36, zona 1, Quetzaltenango.
11. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olinstepeque, Municipio de Olinstepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
12. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
13. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
14. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
15. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.



**Resultados obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documentos de soporte</b>
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 15-45, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la calle Rodolfo Robles 12-20 , zona 3, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 13-35, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 0-18, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle D11-07, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida 5-17, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 5-28, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 11 calle 7-13, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 2-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 6-36, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
11. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.

Olintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	
12. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
13. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
14. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
15. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.



Vo.Bo.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
 SUB-JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIC



Brenda Raquel López Wundram.



Guatemala, 29 de Junio de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales No. 1434-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 319 - B - 2018**, correspondiente del 02 de Mayo al 30 de Junio del presente año.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

##### Informes de Inspecciones y Supervisiones Técnicas:

1. Informe Técnico No. 36-2018/DECOBIC, de fecha 3 de Mayo de 2018, en relación a inspección técnica realizada al inmueble denominado Gobernación Departamental de Quetzaltenango
2. Informe Técnico No. 38-2018/DECOBIC, de fecha 18 de Mayo de 2018, en relación a inspección técnica realizada al inmueble ubicado en 9na calle 9-79 zona 1, Quetzaltenango, para corroborar trabajos realizados sin autorización.
3. Informe Técnico No. 40-2018/DECOBIC, de fecha 05 de Junio de 2018, en relación a inspección técnica realizada al inmueble denominado Instituto Nacional para varones de occidente. Quetzaltenango.
4. Informe Técnico No. 42-2018/DECOBIC, de fecha 20 de Junio del 2018, en relación a inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 9na avenida 4-36 zona 1 Quetzaltenango, para corroborar trabajos realizados sin autorización.

##### Evaluaciones y Opiniones Técnicas de Expedientes:

1. **OPINIÓN TÉCNICA No.18-2018/ CHQ/BL**, de fecha tres de mayo del año 2018, en relación a los trabajos de *Ampliación de vivienda unifamiliar en un área de 44.89 metros cuadrados*, en el inmueble ubicado en 10ma avenida 2-48 zona 1, Quetzaltenango.
2. **OPINIÓN TÉCNICA No.19-2018/ CHQ/BL**, de fecha veinticuatro de mayo del año 2018, en relación a trabajos de *Conservación y Restauración de Primer Crujía, ampliación de vano para ingreso vehicular, Demolición de*



Guatemala, 29 de Junio de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de Resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1434-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 319-B-2018**, correspondiente del 02 de Mayo al 30 de Junio del presente año.

**Resultados Cualitativos:**

El trabajo realizado ha sido en Ventanilla Única de Centro Histórico, realizando las actividades de inspección para los nuevos expedientes, evaluación en conjunto con de los expedientes ingresados con anterioridad y los ingresados ahora, se han realizado inspecciones al departamento de San Marcos. Así como los municipios de Quetzaltenango en los cual se les apoya para la supervisión permanente en proyectos sociales que tienen Resolución Favorable.

El proceso de evaluación y resolución de expedientes comprende la visita técnica al inmueble; atención personalizada a los interesados en seguimiento a sus expedientes, según las necesidades de cada uno, dando como resultado informe técnico u opinión técnica en el caso de cumplir con todos los requisitos, o de informe en el caso de solicitar algún requisito pendiente para completar el expediente. En relación al departamento de San Marcos, el proceso de evaluación y resolución de expedientes corresponden a la visita técnica al inmueble, asesoría al ejecutor y dueño del inmueble para seguimiento del expediente, dando como resultado una opinión técnica para luego completar el expediente y obtener Resolución Favorable.

También se puede mencionar que dichos expedientes de Ventanilla Única comprenden trabajo en conjunto en mesa técnica de evaluación que se trabaja junto con Municipalidad de Quetzaltenango, específicamente los días Viernes se evalúan expedientes en las instalaciones de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.

Otros trabajos realizados comprenden la coordinación de inspecciones, planificación, ejecución y seguimiento de proyectos asignados, así como participación en mesas de trabajo, asesorías técnicas a anteproyectos y



consultorías internas con otras delegaciones para recabar mayor información que conforman los expedientes, como también general bitácoras en los proyectos permanentes en los cuales se apoya con supervisión y mano de obra correspondiente a albañiles, ayudantes de albañil y carpinteros. En total son 9 personas las que tiene esta delegación a su cargo en cuanto a personal de obra.



**Resultados Cuantitativos:**

Se evaluaron y resolvieron un total de 18 expedientes, de los cuales se realizaron 9 opiniones técnicas y 6 informes técnicos, generados de la siguiente forma:



- Mayo 2018:               7 Opiniones técnicas  
                                  6 Informes técnicos
- Junio 2018:             8 Opiniones técnicas  
                                  4 Informes técnicos



Algunos de los expedientes y opiniones técnicas corresponden a los siguientes proyectos:

<p><b>Proyecto:</b> RENOVACION URBANA.</p> <p><b>Ubicación:</b> 5ta calle y 11 avenida de la zona 1, Esquina Parque a Centro américa, Quetzaltenango</p> <p><b>Documento:</b> Opinión Técnica No. 21- 2018/DECORBIC</p>		
---	--	---

<p><b>Proyecto:</b> RESTAURACION DE INMUEBLE</p> <p><b>Ubicación:</b> 9na avenida 8-27 zona 1, Quetzaltenango.</p> <p><b>Documento:</b> Opinión Técnica No. 15- 2018/DECORBIC</p>		
---	---	---



<p><b>Proyecto:</b> INSPECCION POR TRABAJOS REALIZADOS SIN AUTORIZACION.</p> <p><b>Ubicación:</b> 11 CALLE 9-79 ZONA 1, QUETZALTENANGO.</p> <p><b>Documento:</b> INSPECCION Técnica</p>		
---	---	---

<p><b>Proyecto:</b> INSPECCION TECNICA A UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS SAN MARCOS.</p> <p><b>Ubicación:</b> SAN MARCOS, SAN MARCOS</p> <p><b>Documento:</b> INFORME de inspección No. 42-2018/DECORBIC</p>		
--	--	---

Sin otro particular,



Brenda Raquel López Wundram.

Vo.Bo



Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIC