

Guatemala, 28 de Septiembre de 2018
Informe mensual de labores No. 01- 2018

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes del 18 al 30 del mes de Septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo **No. 3102-2018**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial **708-A-2018**, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 035

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS


1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 8-15, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10 avenida 3-45, zona 3, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 10-15, zona 1, Quetzaltenango.

4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta avenida 5-10, zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle D11-10, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
7. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
8. Inspección Técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida zona 1 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Marcos.
9. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
10. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

Resultados obtenidos:

Actividades	Documentos de soporte
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 8-15, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.28/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma avenida 3-45, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.28/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 10-15, zona 3, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.28/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta avenida 5-10, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.28/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta avenida 10-20, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.28/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle D11-10, zona 1,	Fotografías en archivo digital, y acta No.28/2018 de la oficina

Quetzaltenango.	del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.
8. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
9. Inspección Técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida zona 1 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Marcos.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
10. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
11. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.



Vo.Bo.

Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES



Brenda Raquel López Wundram.