

Guatemala, 30 de noviembre de 2018
Informe No. 03-2018

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 2523-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 587-2018**, correspondiente al mes de noviembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura serie A y correlativo No. 02028**.


Actividades Realizadas:

- Participación en la Reunión en las instalaciones de INGUAT, de: **MESA DE TRABAJO "PANAT"**.
- Supervisiones en el proyecto del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT de Instalación de Malla Perimetral y Cubierta del Grupo Arquitectónico C-II-XII del Parque Arqueológico Kaminaljuyú en 11 Calle 25 - 50 Kaminaljuyú Ii, zona 07 del municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala durante el mes de octubre del año en curso.
- Elaboración de Opinión Técnica sobre: **"PROPUESTA DENOMINADA "PROYECTO DE ESCANE0 3D DE LOS MONUMENTOS TALLADOS EN PIEDRA ARENIZCA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ"**. Presentada por el Lic. Jorge Oswaldo Gómez Barillas, Administrador del Parque Arqueológico Quiriguá.
- Elaboración de Opinión Técnica sobre: **"SOLICITUD DE APROBACION DE CAMBIOS NECESARIOS EN SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU"**. Presentada por el Ing. César Oswaldo Melgar Barillas, Supervisor de Proyectos del Departamento de Planteamiento, INGUAT.

- Trámite para la tala de árboles en el Parque Arqueológico Quiriguá, los cuales están muy cerca de las Estelas y Zoomorfos y en época de lluvia y por el viento, corren el riesgo de caerse y lastimar las nuevas cubiertas, estelas y zoomorfos.


Resultados Obtenidos:

- Participación en visitas de campo con personeros de Inguat, Melini Consultores, S.A., Administradora del Parque, para coordinar cambios y avances en diseño de la Malla Estructural y el avance de la Cubierta del Grupo Arquitectónico C-II-XII del Parque Arqueológico Kaminaljuyú, 11 Calle 25 - 50 Kaminaljuyú II, zona 07 del municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala
- Entrega de informes de Supervisión de la Instalación de Malla Perimetral y Cubierta del Grupo Arquitectónico C-II-XII del Parque Arqueológico Kaminaljuyú, 11 Calle 25 - 50 Kaminaljuyú II, zona 07 del municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala
- Participación en Reuniones, en las instalaciones de INGUAT, de: MESA DE TRABAJO "PANAT".



Edna Lisseth Méndez Pineda
Arquitecta

Vo. Bo.



Lic Gustavo Adolfo Amarrá Paz
Jefe a.i.
Departamento de Monumentos
Prehispánicos y Coloniales
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural