

Guatemala, 30 de noviembre de 2018
Informe 09 – 2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1013 – 2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 162 – 2018**, correspondiente al mes de noviembre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1025.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en acompañamiento al Departamento de Registro de Bienes Culturales.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de cambio de resane de acabados y aplicación de pintura en fachada en inmueble ubicado en la 12 avenida 5-74 zona 1	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de cambio de cubierta por losa y ampliación de segundo nivel en inmueble ubicado en 1ª avenida "A" 15-27 zona 1	Opinión Técnica Archivado en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de proyecto de cambio de persianas metálicas en inmueble ubicado en 11 calle 7-51 zona 1

Opinión Técnica

Archivado en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de ampliación de vivienda en el inmueble ubicado en la 17 calle 12-47 zona 1

Opinión Técnica

Archivada en Leitz

Inspección técnica y evaluación de proyecto de construcción de local comercial en inmueble ubicado en la 14 avenida 1-01 y 1-05 zona 1

Informe Técnico


Archivada en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de proyecto de reparación de acabados en fachada en inmueble ubicado en Avenida Elena 16-51 zona 1

Opinión Técnica

Archivada en Leitz

Atentamente,



Vo.Bo.

Ing. Rony Maitica Cláveza Rivera



Renata Cecilia Hernández Durini