

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 4108-2019, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 375-2019 correspondiente al periodo del mes de julio de 2019, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie A número 000016.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión, verificación de trabajos y elaboración de informes de los procesos realizados en el proyecto: **“Restauración del Museo de Arte Colonial, Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Fase 4 y 3”**, ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
2. Elaboración de propuesta de diseño y especificaciones técnicas para el proyecto: **“Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arte Moderno, Carlos Mérida”**. Ubicado Zona 13, Salón 6 Finca la Aurora
3. Realización fases de (diseño, calculo, planimetría y presupuesto, especificaciones técnicas de trabajos) para la ejecución del proyecto denominado: **“Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Historia Natural, Jorge A. Ibarra”**. Ubicado en 6ta Calle 7-30 Zona 13.
4. Revisión y asesoramiento técnico para los proyectos de **“Levantamiento de Planos y Propuestas de Plan de Evacuación”** que los alumnos del programa comunitario del curso, Practica Profesional Supervisada (PPS), Universidad Mariano Gálvez realizaron para los museos; Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Museo Nacional de Historia, Museo Nacional de Arte Moderno, Museo de Santiago de Los Caballeros.
5. Asesoramiento y visitas para apoyar en el diseño de proyectos de infraestructura para el mantenimiento, remodelación, conservación y restauración de los edificios de los Museos Nacionales y Centros Culturales; **Museo del Libro Antiguo, Antigua Guatemala y Museo Regional La Democracia, Escuintla.**
6. Realización de ficha técnica de estado y daños que presentan las esculturas **“Monolitos Barrigones y Cabezas Colosales”** Ubicados en Parque Central, La Democracia Escuintla.

No habiendo más que hacer constar me suscribo.

Atentamente,


María Isabel Molina Carrera
ARQUITECTA
Col. 3,862

María Isabel Molina Carrera
Arquitecta, No de Colegiado 3,862

Vo.Bo.
c.c. archivo


Licda. Esbaya Karina López de Villatoro
Directora Técnica
Dirección de Museos y Centros Culturales
D.G.P.C.Y.N.