

NADIA MIRANDA BARRERA

NADIA MIRANDA BARRERA
5 AVENIDA 4-29 ZONA 2
GUATEMALA, GUATEMALA

Factura De Pequeño
Contribuyente Serie "A"

No. 050

Guatemala,

NIT: 8063313-7

DIA	MES	AÑO
31	01	2020

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 avenida 11-11 zona 1

NIT.: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero de 2020, según contrato administrativo 292-2020, aprobado mediante acuerdo ministerial 8-2020	9,677.42
	Cancelado	
	"NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"	
En letras: Nueve mil Seiscientos setenta y siete quetzales con cuarenta y dos centavos.	TOTAL Q.	9,677.42

Servicios Profesionales Nissi NIT 6894940-5 Tel.: 2339-3160

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

Autorizado S/Resolución 2018-1-61-946231 de 26 A 50 del 05-10-2018 VENDE 05-10-2020

ASSERRA ACHARRIN ARDAN

ASSERRA ACHARRIN ARDAN
CALLE 13-14 ZONA 13
GUATEMALA, GUATEMALA

Silvia Bolaños
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

[Faint handwritten notes and stamps, including a large signature 'RS' and various illegible text fragments.]

Guatemala, 31 de enero de 2020

Informe de actividades de enero de 2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 292-2020**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2020** correspondiente al periodo del 2 al 31 del mes de enero de 2020 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 050.


Actividades Realizadas


- Se brindó apoyo para la cuantificación y proyección de materiales para el año 2020, para los trabajos de Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo para la planificación y elaboración de planos de la Fachada Norte del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo a los profesionales en el seguimiento de los trabajos de pintura del palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en el registro de fichas de los proyectos de Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se apoyó a los profesionales a elaborar una serie de cuantificaciones especificadas para los insumos a utilizarse en los trabajos de Restauración del Palacio Nacional, creando un catálogo de materiales clasificados por su renglón, código y especificaciones técnicas de lo solicitado
- Se apoyó a los profesionales a realizar levantamientos arquitectónicos de la Fachada Norte, especificando cada daño de presentan las piezas como pináculos, fachaletas, frisos, balaustres, basamentos y molduras que contemplan este frente, para obtener un diagnóstico del deterioro que presenta.
- Se apoyó a los profesionales a la supervisión de la aplicación de pintura en salones y columnas del segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura, realizando un registro de fotos de los procesos, previniendo y contemplando las áreas a intervenir y que se ejecutara adecuadamente.
- Se apoyó con el registro de piezas que se intervinieron en los procesos de restauración, colocando fotografías del antes, durante y después, así mismo descripciones de los daños y materiales que se utilizaron para estos Trabajos.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.


Vo.Bo.
Silvia Bolaños
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Oficina Central del Patrimonio
Cultural y Natural


Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.