

OSCAR ENRIQUE AC CAAL

7A AVENIDA 4A-90 ZONA 5 BARRIO EL CHORRO TACTIC, ALTA VERAPAZ

OSCAR ENRIQUE AC CAAL

Factura de Pequeño Contribuyente
Serie "A2"

No.110

NIT. 2560880-0

DÍA	MES	AÑO	NIT. DEL CLIENTE
28	02	2020	337851-9

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

DIRECCIÓN: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES DEL INSTITUTO DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIEN	
	TE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 297-2020, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N. 8-2020	
	CANCELADO	
		TOTAL Q. 7,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

Guatemala, febrero 28 de 2020
Informe 02-2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Cahuec

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 297-2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2020**, correspondiente al mes de febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie "A2" número 110**.

Actividades Realizadas:

1. Comisión Técnica al municipio de San Miguel Chicaj B.V, para realizar inspección técnica al inmueble denominado Puente Barrios, a fin de atender lo solicitado por el Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
2. Comisión Técnica al municipio de Cubulco B.V, para realizar inspección técnica al inmueble denominado Puente Colonial Xolacoy, a fin de atender lo solicitado por el Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
3. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Sololá, específicamente: Templo Católico de Santa María de Alejandría, Nahualá; Templo Católico de San Andrés Semetabaj y Templo Católico de Concepción, Sololá.
4. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Alta Verapaz.
5. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tatar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico, relacionado al estado de conservación del Puente Barrios ubicado en el municipio de San Miguel Chicaj, B.V.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico, relacionado al estado de conservación del Puente Barrios ubicado en el municipio de Cubulco, B.V.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe de inspección técnica realizada al proyecto de Integración de piso en el templo de San Andrés Semetabaj, Sololá	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico, sobre los avances físicos de las intervenciones que se realizan en el Templo Católico de Concepción, Sololá.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico de los trabajos de restauración preventiva del templo ubicado en la 01 av. Barrio San Juan Zona 1, San Juan Chamelco	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico del estado de conservación y el avance físico de las intervenciones que se realizadas en el Templo Católico de Nahualá.	Oficio de informe, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.


Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Oscar Enrique Ac Caal

INSTITUTO GUATEMALTECO DE INVESTIGACION Y RESTAURACION DE Bienes Culturales
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE INVESTIGACION Y RESTAURACION DE Bienes Culturales