

111

# Factura

RENATA CECILIA, HERNANDEZ DURINI DE MORALES  
 Nit Emisor: 15815145  
 RENATA CECILIA HERNANDEZ DURINI  
 KILOMETRO 19.8 CARRETERA A EL SALVADOR CASA 33  
 CONDOMINIO LOS MANZANILLOS, Villa Canales, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 C0BC3D08-BF8D-42A0-81DC-3BC89F039467  
 Serie: C0BC3D08 Número de DTE: 3213705888  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 28-feb-2020 11:19:18  
 Fecha y hora de certificación: 05-feb-2020 11:19:18  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de febrero de 2020, según Contrato Administrativo No. 355-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA	1,071.43
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA	1,071.43

\* Sujeto a retención definitiva ISR **DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS.**

Datos del certificador  
 Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



**CONCEBIDO**  
  
 Renata Cecilia Hernández Durini  
 Arquitecta  
 Colegiada 2979

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
 SUB JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBI

Guatemala, 28 de febrero de 2020  
Informe 2 – 2020

Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 355 – 2020**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2020**, correspondiente al mes de febrero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie C0BC3D08; Número de DTE 3213705888**.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico que generan informes técnicos.

#### RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica y evaluación de proyecto para restaurar la fachada del inmueble ubicado en la 7ª avenida 13-47 zona 1 y 13 calle "A" 7-10 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de mantenimiento y reparación de las fachadas del edificio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC, en la 3ª calle 6-47 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de colocación de techo en patio posterior en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 1-88 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz

- 
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de liberación de muro de fachada y posterior construcción de locales comerciales en el inmueble ubicado en la 3ª avenida 11-27 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Dictamen Técnico

Archivada en Leitz

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción de dos estaciones de transmetro Línea 13 ubicado en la Avenida Las Américas y Avenida Las Américas y 21 calle zona 14, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Dictamen Técnico

Archivado en Leitz

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción de cuatro estaciones de transmetro Línea 1, ubicadas en Paseo de las Letras (8ª avenida y 19 calle), Centro Cívico (21 calle entre 7ª y 6ª avenida "A"), Sur (5ª avenida y 18 calle) y Mercado Central (8ª avenida entre 5ª y 6ª calle) todas en zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Dictamen Técnico

Archivado en Leitz

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción de cuatro estaciones de transmetro Línea 2 ubicadas en Asunción (Avenida Simeón Cañas entre 6ª y 7ª calle); Hipódromo del Norte (Avenida Simeón Cañas y 11 calle); Simeón Cañas (Avenida Simeón Cañas y 7ª calle); Jocotenango (6ª avenida y 4ª calle) todas en zona 2, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Dictamen Técnico

Archivado en Leitz


- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Torre Ciudad Vieja, Parque Las Américas, Hábita, en zonas 10 y 14 Ciudad de Guatemala

Boletas de evaluación

Documento incluido en expedientes

---

Atentamente,



Vo.Bo.

Arq. Rody Amílcar Chávez Rivera  
SUB JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBI



Renata Cecilia Hernández Durini

Renata Cecilia Hernández Durini  
Arquitecta  
Colegiada