

SILVIA ESMERALDA GALLARDO CABALLEROS

Silvia Esmeralda Gallardo Caballeros
13 Avenida 09-60, Zona 17, Lomas del Norte
Guatemala, Guatemala.

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

Nº: 0078
Serie A

Nit: 1416947-9

Guatemala, DIA 29 MES Mayo AÑO 2020

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Nit: 337851-9
Dirección: 12 avenida 11-11 zona 1

DESCRIPCION	Total
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección General de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural conces pendiente al mes de Mayo del 2020 según Contrato Administrativo No. 305-2020 aprobado mediante acuerdo Ministerial No. 8-2020 cancelado. Esmeralda	Q. 8000.00
TOTAL	Q. 8000.00

TOTAL EN LETRAS

Ocho mil quetzales exactos.

Factura de Pequeño Contribuyente no Genera Derecho a Crédito Fiscal

IMP. EL ENCINO Tel: 5213-7285 Nit.: 722977-1. 50 J.
del 86 al 115. Autorizado según Resolución
2019-1-61-954328 del 03/07/2019. Vencen el 03/07/2021.
ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad.

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales realizadas en el Palacio Nacional de la Cultura, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Numero 305-2020**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Numero 8-2020** correspondiente al mes de mayo de 2020 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie A y Correlativo **NO. 0078**.

Actividades Realizadas:

- Apoyar en el proceso de restauración de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el desarrollo de lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros en los vitrales intervenidos en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyo en la creación de los manuales para la restauración, montaje y desmontaje de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la creación de manuales para la clasificación de materiales y herramientas para el uso del departamento de vitrales.

Restauración del Vitral denominado EL PAVO REAL EL GUARDA Y EL LORO ubicado en el Pasaje Central del Palacio Nacional de la Cultura.

- Continuación con la restauración del tercer panel (inferior) donde se encuentra el texto de este vitral antes mencionado.
- Se cortó dos piezas en vidrio flash color azul sobre amarillo de la parte del texto.
- Se cortó cuatro piezas en vidrio color amarillo oro de la parte de la ornamentación.
- Removimiento de las soldaduras de estaño para realizar el cambio de bandas de plomo oxidadas.


Resultados Obtenidos:

Se restaura el tercer panel (inferior), el cual posee el texto del Vitral denominado **EL PAVO REAL EL GUARDA Y EL LORO**, ubicado en EL Pasaje Central del Palacio Nacional de la Cultura el cual representa un deterioro general del 90%.

Agradeciendo su atención atentamente,



Silvia Esmeralda Gallardo Caballeros



M. Sc. Arq. *Luisfermanida Rojas Garcia*
Sub-Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo. Bo.