

Factura Pequeño Contribuyente

RAÚL EDUARDO, NORIEGA GIRÓN
 Nit Emisor: 7021658
RAUL EDUARDO NORIEGA GIRON
 01 CALLE 3-23 zona 2, Santa Cruz del Quiche, QUICHE
 NIT Receptor: 3378519
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 89C426FC-28E2-4608-910F-E63A9DEAA181
Serie: 89C426FC Número de DTE: 685917704

Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 30-nov-2020 09:09:41
 Fecha y hora de certificación: 02-nov-2020 09:09:41

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios Técnicos en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de noviembre del 2,020 según contrato Administrativo No. 301-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020. CANCELADO	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:				0.00	10,000.00		

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949




M.A. Arq.
Mario Roberto Maldonado Samayoa
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado M.A. Arq. Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 301-2020**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2020** correspondiente al mes de **noviembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie 89C426FC Número de DTE: 685917704**.

Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-17 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio 389 en el sitio arqueológico Yaxha.

Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, con lo que se pretende exponer al visitante lo monumental de los vestigios arquitectónicos de la ciudad.



Vista del espacio entre acrópolis noreste y aguada del área arqueológica

3. En el edificio B-17 ubicado en la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo. Previo al proceso de restauración, se trabajó en la remoción de escombros sobre la escalinata, liberando muros y vanos del palacio, Se liberó aproximadamente 20 m² de muros de fachada,



Edificio B-17, escalinata en la fachada oeste del edificio.

4. En el edificio 389 después de la construcción de andamios y el apuntalamiento de las bóvedas se inició el proceso de desmontaje del material constructivo usado en la anterior restauración, Como una actividad paralela, se recolecta la piedra que se usara en la recuperación del volumen para la impermeabilización del edificio.



Edificio 389 construcción de sistema de andamios en la fachada norte.

Raúl Eduardo Noriega Girón

Vo. Bo.

Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DIGPCYN