

Guatemala, 30 de Noviembre de 2020
Informe Mensual No. 02-2020

M.A. Arquitecto
Mario Roberto Maldonado Samayoa
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado M.A. Arquitecto Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 4976-2020**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 996-2020** correspondiente al mes de Noviembre del año 2020 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie: 9F3B889E Número de DTE: 3788261318.

Actividades Realizadas:

- a) Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindar Apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- c) Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura (Elaboración de planos, levantamientos geométricos, perspectivas, presentaciones, renders, mediciones, etc.)
- d) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- e) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- f) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutan.

g) Otras actividades afines a los servicios a prestar.


Resultados Obtenidos:




No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Sub-Administración Taller de Vitrales	Diseño de primer propuesta para construcción temporal de Vitrales.	Azotea
2	Administración	Inspección de oficinas internas de todas las dependencias que actualmente laboran en Palacio Nacional de la Cultura para constatar la situación de hacinamiento en las mismas	Oficinas Internas del Palacio Nacional de la Cultura
3	Frescos / Pinacoteca	Supervisión de trabajos preliminares para dar inicio a restauración de Frescos, limpieza de polvo de los frescos y vigas ubicados en Vestíbulo principal de salón Banderas y Salón Banquetes.	Vestíbulo Principal, Segundo Nivel
4	Sub - Administración	Elaboración de Advertencias de seguridad para trabajos de restauración de Fachadas Internas, Patio de la Cultura.	Patio de la Cultura
5	Sub - Administración	Elaboración de Advertencias de seguridad para trabajos de restauración de Frescos del segundo nivel, Palacio Nacional de la cultura.	Frescos Vestíbulo Principal 2do nivel.
6	Sub - Administración	Colocación de advertencias de seguridad y nombre de proyecto en los extremos de áreas a intervenir de Restauración de Frescos.	Frescos Vestíbulo Principal 2do nivel.
7	Taller de Albañilería	Supervisión de recepción de materiales solicitados para dar inicio a trabajos de instalación de tubería y circuitos cerrados de instalación de agua potable en batería de baños a restaurar de Segundo Nivel, Patio La Paz,	Batería de baños a restaurar, Segundo Nivel, Patio La Paz

		salón Banderas, trabajo a ser ejecutado por empresa privada subcontratada.	
8	Administración	Se supervisó la colocación de una puerta y pasador en baranda de Jardinería sobre 6ª Calle con acceso directo a edificio, solicitada por Ministro de Cultura y Deporte.	Baranda de Jardinería sobre 6ª Calle
9	Sub - Administración	Elaboración y entrega de planos de planta amoblada, ejes y cotas de diseño de construcción temporal de Vitrales.	Azotea
10	Frescos / Pinacoteca	Cuantificación de todos los frescos en los cielos del Segundo Nivel del Palacio Nacional de la cultura.	Segundo Nivel Palacio Nacional de la Cultura
11	Sub - Administración	Elaboración y entrega de planos de Iluminación fuerza y planta de techos de diseño de construcción temporal de Vitrales.	Azotea
12	Taller de Plomería	Supervisión del avance de instalación de circuitos cerrados de agua potable en los tres módulos de la batería de baños a Restaurar ubicados frente a salida posterior de salón Banderas, segundo nivel, Patio La Paz.	Batería de baños a restaurar, Segundo Nivel, Patio La Paz
13	Taller de Plomería	Supervisión de las instalaciones con reductores de tubería y conexiones en la batería de baños anteriormente mencionada.	Batería de baños a restaurar, Segundo Nivel, Patio La Paz
14	Sub-Administración	Se trabajó en el avance de la primera propuesta de la planificación y numeración de Frescos ubicados en todo el segundo nivel Sector Central, Patio la Paz y Patio la Cultura.	Segundo Nivel Palacio Nacional de la Cultura


15	Taller de Albañilería	Supervisión de trabajo de traslado de tubos de hierro hacia la azotea para iniciar la edificación temporal de vitrales en unas semanas.	Azotea
16	Taller Albañilería	Supervisión de bodega y taller temporal de trabajadores previo a iniciar preliminares para edificación temporal de vitrales.	Azotea
17	Frescos / Pinacoteca	Se Procedió a supervisar el avance de pruebas de pintura en área de bodega de pinacoteca para establecer los tonos correctos para la primer fase de restauración de Frescos con el maestro Adeldo Ramos.	Segundo Nivel, Palacio Nacional de la Cultura.
18	Sub - Administración	Se concluyó la planificación que estará vigente durante el tiempo de restauración de frescos con la numeración de cada fresco y división por área y sector según la ubicación	Segundo Nivel, Palacio Nacional de la Cultura.
19	Taller de Carpintería	Trasladó de diseño de mueble para cocineta al área de carpintería autorizado y solicitado por Administración general del Palacio, Licenciado Francisco José Quezada.	Tercer Nivel, Administración General de Palacio Nacional de la Cultura
20	Sub - administración	Elaboración de Informes semanales de avance de trabajos de administración del Palacio Nacional de la cultura	Palacio Nacional de la Cultura

FOTOGRAFIAS








SECTORES A INTERVENIR





Áreas por Sector



Numeración de Frescos a Restaurar Segundo Nivel




 Karla Ivania Arenas García


 Licda. Bany Paula Mejía Siliezar
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura
 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Vo. Bo.