

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de mayo del 2024

LICDA. ANA CLAUDIA MONZÓN PEÑALONZO DE SUASNAVAR
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimada Señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	Oscar Enrique Ac Caal	CUI:	2766 - 09808 - 1601
Número de contrato:	029-1669-2024-DGPCYN-MCD	Acuerdo Ministerial:	682-2024
Servicios (Técnicos o Profesionales):	TÉCNICOS	Nit del Contratista:	2560880-0
Número de Factura:	445334305	Serie:	AC907CFO
Honorarios Mensuales:	Q.10,645.16	Período del Informe:	02/05/2024 AL 31/05/2024
Monto Total del Contrato	Q. 87,645.16	Plazo del Contrato:	02/05/2024 AL 31/12/2024

Unidad Administrativa donde presta los servicios:

Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles -DECORBIC-

Objetivos del Contrato:

"EL CONTRATISTA" se compromete a prestar sus servicios para el DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos TÉCNICOS, en la prestación de Servicios, que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas. (según cláusula de contrato: CUARTA).

Desarrollo Ordenado de Actividades :


- Brindé seguimiento técnico, emitiendo lineamientos y propuestas para el proceso de intervenciones en las capillas posas del templo de San Pablo Apóstol, ubicado en el municipio de Rabinal en el departamento de Baja Verapaz; lo anterior, a solicitud de las cofradías del referido lugar. La Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Ministerio de Cultura y Deportes, solicitó al suscrito la atención correspondiente al requerimiento planteado.
- Brindé asistencia técnica, capacitando y socializando criterios técnicos para realizar intervenciones en la fachada frontal del templo del Cerrito del Carmén, ubicado en la Ciudad de Guatemala; lo anterior de acuerdo a lo requerido por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Ministerio de Cultura y Deportes.
- Brindé asistencia técnica, supervisando al personal operativo de la Escuela de Enfermería de Cobán A.V., con relación a intervenciones en el edificio patrimonial de dicha institución el cual posee sistemas constructivos de mampostería de piedra y adobe, con argamasa a base de cal y arena amarilla; lo anterior de acuerdo a lo requerido por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Ministerio de Cultura y Deportes.
- Brindé asistencia técnica, emitiendo lineamientos y propuestas para realizar intervenciones en la cubierta del templo católico de la aldea San Gabriel Pasuj del municipio de San Miguel Chicaj B.V.; lo anterior de acuerdo a lo requerido por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Ministerio de Cultura y Deportes.
- Brindé asistencia técnica, emitiendo lineamientos y propuestas técnicas para el proceso de intervenciones que se realizan en el templo católico de San Andrés Semetabaj, ubicado en el municipio de San Andrés Semetabaj del departamento de Sololá; lo anterior de acuerdo a lo requerido por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Ministerio de Cultura y Deportes.
- Brindé asistencia técnica, emitiendo lineamientos y propuestas para el proceso de intervenciones que se realizan en la cubierta y fachadas del templo católico de San Pedro Pinúla del departamento de Jalapa; lo anterior de acuerdo a lo requerido por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Ministerio de Cultura y Deportes.
- Brindé asistencia técnica, emitiendo lineamientos y propuestas para los requerimientos planteados mediante Providencia No. 1008-2024/DECORBIC, relacionado a la solicitud del señor alcalde del municipio de Santiago Atitlán del departamento Sololá. Lo anterior de acuerdo a lo requerido por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Ministerio de Cultura y Deportes.
- Brindé apoyo en elaboración de dictámenes técnicos para la consideración de la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -DECORBIC-, relacionado a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnica fehacientes que solicitaron autorización para intervenir los bienes inmuebles patrimoniales en

los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Sololá y Ciudad de Guatemala.

- 1) Apoyé con asesorías y lineamientos técnicos para los proyectos ubicados en los municipios del departamento de Sololá: San Andrés Semetabaj, Concepción, Nahualá y Panajachel.
- 2) Brindé seguimiento técnico, en la formulación del estudio para realizar intervenciones en el templo de Santa Lucía Utatlán, Sololá, lo anterior de acuerdo a lo requerido por autoridades de la Iglesia Católica y miembros de la sociedad civil organizada.

OSCAR ENRIQUE AC CAAL


Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

ARQ. ERICK ARMANDO ORTÍZ IXTECOC

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Segunda)



Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Segunda)

Arq. Erick Armando Ortíz Ixtecoc
J E F E
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I C