

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala 28 junio del 2024

LICDA. ANA CLAUDIA MONZÓN PEÑALONSO DE SUASNAVAR  
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho.

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Enrique Maximiliano Monterroso Rosado</u>	CUI:	<u>2207 64239 1701</u>
Número de contrato:	<u>029-1756-2024-DGPCYN-MCD</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>682-2024</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>SERVICIOS PROFESIONALES</u>	Nit del Contratista:	<u>1493032-3</u>
Número de Factura:	<u>3806939301</u>	Serie:	<u>6E271604</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 15,000.00</u>	Período del Informe:	<u>Junio 2024</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q.29,516.13</u>	Plazo del Contrato:	<u>02/05/2024-30/06/2024</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Parque Nacional Tikal.</u>		

Objetivos del Contrato: "EL CONTRATISTA" se compromete a prestar sus servicios para el Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia en la cual es profesional, en la prestación de Servicios, que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Cuarta).

Desarrollo Ordenado de Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:


- Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevaron a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uaxactún.
- Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.
- Brindé asesoría en otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado  
Nombre Completo del Contratista

  
Firma de Contratista

Dimas Gildardo Pérez Rivera  
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Cláusula de contrato: Décima Segunda)

  
Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Cláusula de contrato: Décima Segunda)

  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

## INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala 28 de junio del 2024

LICDA. ANA CLAUDIA MONZON PENALONSO DE SUASNAVAR  
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho.

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe de resultados de actividades siendo el siguiente:

Número de contrato:	<u>029-1756-2024-DGPCYN-MCD</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>682-2024</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>SERVICIOS PROFESIONALES</u>	Nit del Contratista:	<u>1493032-3</u>
Número de Factura:	<u>3806939301</u>	Serie:	<u>6E271604</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 15,000.00</u>	Período del Informe:	<u>02/05/2024 al 30/06/2024</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 29,516.13</u>	Plazo del Contrato:	<u>02/05/2024 al 30/06/2024</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Parque Nacional Tikal.</u>		

Objetivos del Contrato: "EL CONTRATISTA" se compromete a prestar sus servicios para EL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos PROFESIONALES, en la prestación de servicios, que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas. (según Cláusula de contrato: Cuarta).

Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- a) Estructura 5D-35, Plaza Oeste, palacio 5D-15, templo V, Conservación Preventiva, Centro de Conservación e Investigación de Tikal, Sitio arqueológico Uaxactún, se brindó asesoría 122 veces, para el desarrollo de la restauración, conservación, e investigación arqueológica en el Parque Nacional Tikal.
- b) En el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, 24 veces, para el buen desempeño de las actividades.
- c) Para la elaboración de dibujos, en elevación, se brindó asesoría 6 veces, por medio de lo cual se registraron gráficamente, los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- d) Se hicieron tomas de fotografías, para lo cual se proporcionó asesoría 9 veces y se llevó el registro correspondiente, estableciendo como se encontraba, antes y durante el proceso de restauración en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- e) Se proporcionó asesoría, 5 veces, en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte del Parque Nacional Tikal.
- f) Se brindó asesoría 6 veces, Brindé asesoría en la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- g) En la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal, se realizó el registro fotográfico, para lo cual se otorgó asesoría, 14 veces, para el desarrollo de las actividades de documentación y restaurativas.  
En la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría 6 veces, para el desarrollo de actividades en dibujos originales y calco de dibujos, sobre la investigación arqueológica.  
Se proporcionó asesoría 8 veces en el apoyo proporcionado en los trabajos de restauración de la estructura 5D-35, del parque Nacional Tikal.
- h) En Templo V, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, 7 veces, para actividades afines para los trabajos de restuación.  
En Templo V, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, 4 veces, en la forma de preparar la mezcla.  
Se proporcionó asesoría 8 veces en el apoyo proporcionado en los trabajos de restauración de la estructura 5D-35, del parque Nacional Tikal.  
Se otorgó asesoría 3 veces, para la extracción y traslado de tierra blanca, para utilizarse en templo V.
- i) Conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal, se brindó asesoría 23 veces, por medio de la cual se cumplió con el mantenimiento, por medio de rociado de agua de legía de cal y limpieza en interiores y exteriores de recintos de estelas, limpieza en seco y deshierbado, a estelas, altares, arte esculpido, cámaras de templos etc.  
Se brindó asesoría 4 veces para la realización de limpieza en interior y exterior del recinto del complejo Q, P, R, N, O; consistente en barrido de basura orgánica (Hojas y acumulación de sedimentos).  
Se otorgó asesoría 3 veces, para la realización de la limpieza mecánica o limpieza en seco, en Esterlas, altares lisos, estelas y altares esculpidos Complejo "Q", estelas 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 72 y altares: 57, 58, 59, 60,61, 62,63, 64, 65. estela esculpida No. 20 y altar No. 10. En complejo "R", en: estelas 60, 61, 62, 63 y altares 53, 54, 55, 56, estela esculpida No. 19 y altar No. 6.  
  
Se otorgó asesoría 2 veces, para la realización de la limpieza mecánica o limpieza en seco, en Esterlas, altares lisos, estelas y altares esculpidos Complejo "P", estelas 50, 51, 52, 53, 54 y altares: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. estela esculpida No. 20 y altar No. 8. En complejo "R", en: estelas 60, 61, 62, 63 y altares 53, 54, 55, 56, estela esculpida No. 19 y altar No. 6.  
  
Se otorgó asesoría 2 veces, para la realización de la limpieza mecánica o limpieza en seco, en Esterlas, altares lisos, estelas y altares esculpidos Complejo "N", estelas 44,45,46,47,48,49 y altares: 36, 37 38 39 40, 41. estela esculpida No. 16 y altar No. 5. En complejo "R", en: estelas 60, 61, 62, 63 y altares 53, 54, 55, 56, estela esculpida No. 19 y altar No. 6.  
  
Se otorgó asesoría 3 veces, para la realización de la limpieza mecánica o limpieza en seco, en Esterlas, altares lisos, estelas y altares esculpidos Complejo "O", estelas 56, 57, 58, 59 y altares: 48, 49, 50. estela lisa en recinto No. 55 y altar liso en recinto No. 7.

Se proporcionó asesoría 1 vez para el deshierbe en: Complejo "Q", estructuras 4E-37 y 4E-40, complejo "R", estructura 4E-43, complejo "P" estructura 3D-47, recinto estructura 5C-14, en Acrópolis Central, estructura 5D-120.

Se proporcionó asesoría 1 vez. En grupo 6C-XVI, escultura denominada señor de los espejos, se realizó limpieza en seco y húmedo.

Se proporcionó asesoría 1 vez. En plaza oeste, se hizo limpieza en seco a estelas y altares lisos.

Se otorgó asesoría 1 vez. En Templo VI, limpieza en seco a estelas y altares lisos, igualmente a estela y altar esculpido.

Se proporcionó asesoría 1 vez. En Acrópolis Central, estructura 5D-54, en escultura de guacamaya, se efectuó limpieza en seco y en húmedo, que consiste en rociar agua de legaña de cal, para otorgar dureza al estuco.

Se otorgó asesoría 1 vez. En Acrópolis del Norte, esculturas de Chac, Dios Solar y Lunar, se hizo limpieza en seco y húmedo.

Se proporcionó asesoría 1 vez. En estelas y altares de plaza mayor y Acrópolis del norte, se hizo limpieza en seco.

Se otorgó asesoría 2 veces, En grupo "G", estructura 5E-56, en túnel norte, túnel central, túnel suroeste y túnel oeste. En mundo perdido, estructura 5C-47, donde se localiza un trono, en subestructura. Se realizó limpieza de tuneles, corte y extracción de raíces.

- j) En el sitio arqueológico Uaxactún., se dio asesoría 9 veces, para el chapeo, deshierbado y otras actividades afines en el sitio.

Se proporcionó asesoría 3 veces, alcanzándose el chapeo en grupo E, Estructuras: E-X y E-XII, en el patio este, plaza central, patio oeste, calzada que une patio este con plaza central, calzada que une grupo A con grupo B. En grupo B, chapeo en patio oeste, juego de pelota patio este, estructuras: B-XII, B-X, B-IX, B-XV y B-XIV.

Se brindó asesoría 6 veces, obteniéndose el deshierbe en grupo A, estructuras: A-XVIII- A-V, A-II, A-III, A-XII. Grupo B, estructura: B-XVIII o palacio de las doncellas.


- k) Centro de Conservación e Investigación de Tikal del Parque Nacional Tikal, CCIT, se otorgó asesoría 6 veces, para el almacenamiento y resguardo de materiales arqueológicos, inventario de bienes culturales, conservación y restauración de bienes culturales muebles del Parque Nacional Tikal.
- l) Se proporcionó asesoría 2 veces, en el seguimiento al plan de trabajo del área en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal
- m) Se otorgó asesoría 2 veces, en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración
- n) Se brindó asesoría 1 vez, en otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado  
Nombre Completo del Contratista

  
Firma de Contratista

Dimas Gildardo Pérez Rivera  
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Segunda)

  
Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Segunda)

  
PÉREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala 28 de junio del 2024

LICDA. ANA CLAUDIA MONZÓN PEÑALONSO DE SUASNAVAR  
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho.

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe final de actividades siendo el siguiente:

Número de contrato:	<u>029-1756-2024-DGPCYN-MCD</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>682-2024</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>PROFESIONALES</u>	Nit del Contratista:	<u>1493032-3</u>
Número de Factura:	<u>3806939301</u>	Serie:	<u>6E271604</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 15,000.00</u>	Período del Informe:	<u>02/05/2024 al 30/06/2024</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q.29,516.13</u>	Plazo del Contrato:	<u>02/05/2024 al 30/06/2024</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Parque Nacional Tikal.</u>		

Objetivos del Contrato: "EL CONTRATISTA" se compromete a prestar sus servicios para EL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos PROFESIONALES, en la prestación de servicios, que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas. (según Cláusula de contrato: Cuarta).

Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- a) Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevan a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- b) Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- c) Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- d) Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- e) Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- f) Brindé asesoría en la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la acropolis del norte del Parque Nacional Tikal.
- g) Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- h) Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- i) Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- j) Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uaxactún.
- k) Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- l) Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- m) Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.
- n) Brindé asesoría en otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado

Nombre Completo del Contratista

  
Firma de Contratista

Dimas Gildardo Pérez Rivera

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Segunda)

  
Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Segunda)

  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL