



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Página 1 de 2

Nombre del Contratista:	Kevin Alexander Medrano Martínez	CUI:	3361 46477 1701
Tipo de Servicio	Servicios Técnicos ☒ Servicios Profesionales ☐		

Número de Contrato:	029-1066-2026-DGPCYN-MCD	Plazo de Contrato:	01 de julio al 31 de diciembre del 2026
Acuerdo Ministerial:	365-2026	Fecha del informe:	31/07/2026

Periodo del Informe:	Del:	Día (En números)	Mes (En letras)	Año (En números)	Al:	Día (En números)	Mes (En letras)	Año (En números)
		01	julio	2026		31	julio	2026

Objeto del Contrato

EL CONTRATISTA" se compromete a prestar sus SERVICIOS TÉCNICOS en EL PARQUE NACIONAL TIKAL DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA -IDAEH- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, con dedicación, diligencia y con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de Servicios y cumplimiento de las actividades que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas

Actividades conforme al contrato

- Seguimiento a los trabajos de restauración que se siguen llevando a cabo en el Templo V.
- Brindar apoyo en cualquier emergencia de algún edificio que peligre su integridad.
- Elaborar la metodología adecuada en los trabajos de restauración.
- Actualizar la base de datos para conocer es estado actual del Templo V.
- Recopilar datos mediante la toma de fotografías y dibujos en los trabajos que se llevaran a cabo.
- Organizar y archivar todas la fotos y dibujos del proceso de restauración.
- Redactar informes mensuales y técnicos que sean requeridos.
- Asistir en reuniones de trabajo que le sean asignadas, para la presentación de resultados.

Resultados de la prestación del servicio conforme al contrato

- a) Coordiné con el personal operativo, para el seguimiento de los trabajos de restauración que se están llevando a cabo en una sección de la fachada sur del Templo V.
- b) Se actualizo con 21 fotos y 2 dibujos la base de datos del estado actual de parte de la fachada sur de Templo V.
- c) Se tomaron 50 fotografías de los trabajos que se están llevando a cabo en una sección de la fachada sur del templo V, de igual manera se realizó un total de 2 dibujos.
- d) Se organizo y se archivaron en una carpeta especifica, 20 fotos y 2 dibujos del proceso de los trabajos restauración en una sección de la fachada sur del Templo V.
- e) Re realizo 1 informe de avances para la unidad técnica del Parque Nacional Tikal.

Se asistió a 1 reunión con el personal administrativo y técnico del Parque Nacional Tikal, en la cual se abordaron temas como los avances de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

Kevin Alexander Medrano Martínez

Nombre completo del contratista



Firma del contratista

Lic. Luis Enrique Pinelo Guzmán

Nombre de la autoridad que supervisa los servicios
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)

Firma y sello de la autoridad que supervisa los servicios
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)

Lic. Luis Enrique Pinelo Guzmán



**ADMINISTRADOR GENERAL
PARQUE NACIONAL TIKAL**

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL